Nº DE IAFN	NOME	DN	ORIGEM	OM CONDUZ IAFN	BANDEIRA	AB	COMPRIMENTO (M)	DATA-HORA	TIPO	NAVEGAÇÃO	ATIVIDADE	PROPULSÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	LOCAL	VF	FER.	DES.	NUMERO INSCRIÇÃO	MATERIAL DO CASCO	ANTEPARA ALAGAMENTO	Alta Relevância para a Segurança da Navegação
01_2021	SAMBACA	5	CPFPOL	CPFPOL	BRASIL	0	6.05	031534Z/JAN/2021	LANCHA	INTERIOR	ESPORTE RECREIO	MOTOR	AGUA ABERTA	Próximo à Praia de Canasvieiras, Município deFlorianópolis, SC, na posição LAT 27°25'17.0"S 48°28'30.0"W	0	0	0	4430107084	FIBRA		
01_2021	ALCA	5	DLSFSL	DLSFSL	BRASIL	5.02	8.63	010632Z/JAN/2021	LANCHA	CABOTAGEM	ESPORTE RECREIO	MOTOR	ENCALHE	na posição estimada de LAT 26º 11,40' S e LONG 048º 34,90' W,próximo da Ponta das Galinhas, canal de acesso ao Capri Iate Clube,Município de São Francisco do Sul, SC;	0	0	0	4039127340	FIBRA		
01_2021	GIL & MOG'S	7	CFATOC	CFATOC	BRASIL	0.38	5.50	021830P/JAN/2021	LANCHA	INTERIOR	ESPORTE RECREIO	MOTOR	NAUFRÁGIO	RIO TOCANTINS-LAGO DA USINA HIDRELETRICA LUIS EDUARDO MAGALHAES-PALMAS-TO / SEM ESCALA / RIO MAGALHAES-PALMAS-TOTOCANTINS-LAGO DA USINA HIDRELETRICA LUIS EDUARDO	1	0	0	5240006814	ALUMÍNIO		
01_2021	SEM NOME	2	DLHEUS	DLHEUS	BRASIL	NÃO INSCRITA	4.9	032200P/JAN/2021	CANOA	INTERIOR	ESPORTE RECREIO	REMO	QUEDA DE PESSOAS NA AGUA	NAS PROXIMIDADES DA TORRE DE ABERTURA DAS COMPORTAS NO INTERIOR DA BARRAGEM DE ANAGE-BA	1	0	0	NÃO INSCRITA	ALUMÍNIO		
01_2021	ANNA KAROLINE I	4	CPBLEM	CPBLEM	BRASIL	32	14.6	A SER APURADO	BARCO	CABOTAGEM	PESCA	MOTOR	ACIDENTES COM PESSOAS EM GERAL A BORDO	Navegando em Mar Aberto na Costa doEstado do Pará, na posição estimada LAT 01°10.000'N / LONG 046°55.200'WCarta Náutica nº 40/DH	0	1	0	1630041211	MADEIRA	NÃO POSSUI	
01_2021	HYDRA	1	DLANGR	DLANGR	BRASIL	0	6.3	031720P/JAN/2021	LANCHA	INTERIOR	ESPORTE RECREIO	MOTOR	NAUFRÁGIO	PROXIMIDADES DA PRAIA DO MAMEDE, ANGRA DOS REIS - RJ, MARCAÇÃOAPROXIMADA LAT 23º00'59"S e LONG 44º27'09"W	0	0	0	3410232435	FIBRA		
03_2021	ATLANTA I	8	DLTIAO	DLTIAO	BRASIL	11.6	10.6	021800Z/jan/2021	LANCHA	CABOTAGEM	ESPORTE RECREIO	MOTOR	INCÊNDIO	PRAIA DA FOME - ILHABELA/SP. LAT 23°43'31,5"S, LONG 045°16'37,1"W	0	0	0	2810238995	FIBRA		
01_2021	ROTA 22	2	CFJUAZ	AGBJLP	BRASIL	0	7	031930Z/JAN/2021	CANOA	INTERIOR	PESCA	MOTOR	NAUFRÁGIO	Rio Carinhanha, entre os municípios de Carinhanha-BA e Porto Agrário-MG	3	0	0	A SER APURADO	MADEIRA	NÃO POSSUI	
02_2021	JOEY II - SEM NOME	1	DLANGR	DLANGR	BRASIL	0	9.8	051830P/JAN/2021	LANCHA	CABOTAGEM	PASSAGEIRO	MOTOR	ABALROAMENTO	PROXIMIDADES DA ILHA DOS MACACOS, BAIA DA ILHA GRANDE, ANGRA DOS REIS - RJ. MARCAÇÃO APROXIMADA LAT 23º04,465'S LONG 044º13,998'W	0	0	0	3868895230	FIBRA		
02_2021	Deus é Amor II	9	CFPVEL	CFPVEL	BRASIL	175	28.20	100605Q/JAN/2021	BARCO	INTERIOR	PASSAGEIRO	MOTOR	QUEDA DE PESSOAS NA AGUA	Rio Madeira, Proximidades do terminal Hidroviário Cai N' água/LAT 08º46'11.7"S LONG 63°54'36.9"W	0	0	1	31150748	MADEIRA	NÃO POSSUI	
02_2021	TRANSGLOBAL III	4	CPSTNA	CPSTNA	BRASIL	63	24	101500P/JAN/2021	BALSA	INTERIOR	CARGA	SEM PROPULSÃO	INCÊNDIO	io Matapi, distrito industrial de Santana, município de Santana,Estado do Amapá, posição estimada de LAT. 00º00'27" S e LONG. 051º12'10" W;	0	0	0	001-021649-9	AÇO		
03_2021	DEL MAR II	1	CPMCAE	AGSJBA	BRASIL	6	4.8	101500P/JAN/2021	LANCHA	INTERIOR	ESPORTE RECREIO	MOTOR	NAUFRÁGIO	SÃO JOÃO DA BARRA-RJ, QUANDO UMA ONDA ENTROU PELO BICO DE PROA DA EMBARCAÇÃOCAUSANDO O NAUFRÁGIO NA LAT 21°37.48'S LONG 041°02.57'W	0	0	0	387M2005000585	FIBRA		
01_2021	SEM NOME	8	CPFOZU	CPFOZU	BRASIL	NÃO INSCRITA	A SER APURADO	051932Z/JAN/2021	A SER APURADO	INTERIOR	SEM ATIVIDADE DEFENIDA	A SER APURADO	QUEDA DE PESSOAS NA AGUA	Alagado de Salto Osório, Município de Quedas do Iguaçu - PR	0	0	1	NÃO INSCRITA	A SER APURADO		
03_2021	CHARLES	8	DLPREP	DLPREP	BRASIL	A SER APURADO	5.4	011400P/JAN/2021	BOTE	INTERIOR	ESPORTE RECREIO	MOTOR	COLISÃO	Rio a ser apurado, município de Rosana-SP	0	0	0	402M2014000374	ALUMÍNIO		
01_2021	ATAIRU	3	CPFTZA	AGOCIM	BRASIL	18	11.6	021300P/JAN/2021	BALSA	INTERIOR	PASSAGEIRO E CARGA	MOTOR	AGUA ABERTA	LAT. 02°53'11"S / LONG. 040°50'28"W – às margens da Ilha do Amor emCamocim-CE	0	0	0	1630041360	MADEIRA	NÃO POSSUI	
03_2021	A SER CALCIO	1	DLANGR	DLANGR	BRASIL	145	23.95	101515/JAN/2021	LANCHA	CABOTAGEM	ESPORTE RECREIO	MOTOR	VARAÇÃO	PRAIA DO ALGODÃO, BAÍA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS-RJ, NA MARCAÇÃOAPROXIMADA LAT 22º59,750'S E LONG 44º25,607'W	0	0	0	A SER APURADO	FIBRA		
02_2021	SCHIRLEY	5	DLSFSL	DLSFSL	BRASIL	1.4	5.38	101350Z/JAN/2021	LANCHA	INTERIOR	ESPORTE RECREIO	MOTOR	EMBORCAMENTO	na posição de LAT 26º 27' 08" S e LONG 048º 35' 36" W,na boca da barra do canal de aceso ao Balneário Barra do Sul, SC	0	0	0	4420238704	ALUMÍNIO		
01_2021	ULUWATU II	1	CPRIOJ	AGPRIT	BRASIL	7.6	9.54	071800Z/JAN/2021	BOTE	INTERIOR	PASSAGEIRO	MOTOR	COLISÃO	LAT. 23º12'59,5"S e LONG. 044º42'36,4"W, Foz do Rio Pereque-Açu,Paraty-RJ	0	0	0	4430084211	MADEIRA	NÃO POSSUI	
01_2021	OLIVENCE VI - SEM NOME	2	CPSALV	CPSALV	BRASIL	2	7.3	172350P/JAN/2021	LANCHA	INTERIOR	PASSAGEIRO	MOTOR	ABALROAMENTO	No Rio do Inferno, local conhecido como "Pedra do Siri", nascoordenadas de Latitude 13º 34' 08.6" S e de Longitude 038º 56'53.6" W, nasproximidades da Ilha de Boipeba, no município de Cairu - BA;	1	3	0	2818908507	FIBRA		
04_2021	CAT BOM JESUS IV	4	CPBLEM	CPBLEM	BRASIL	79	21	091645P/JAN/2021	OUTRAS EMBARCAÇÕES	INTERIOR	PASSAGEIRO	MOTOR	DERIVA DA EMBARCAÇÃO	uando navegava na Baía de Marajó com destino àcidade de Ponta de Pedras-PA, há 3MN do Canal de Cotijubana posição estimada LAT 01°17.511'S / LONG 048°39.340'WCarta Náutica nº 304/DHN	0	0	0	4418921583	FIBRA		
04_2021	IMENSIDÃO AZUL - **FAITH II**	1	DLANGR	DLANGR	BRASIL	0.10	11.18	161240P/JAN/2021	LANCHA	CABOTAGEM	ESPORTE RECREIO	MOTOR	ABALROAMENTO	PROXIMO À ILHA DE PAQUETÁ, BAIA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS - RJ,MARCAÇÃO APROXIMADA LAT 22º59'17"S e LONGA 44º24'21"W	4	0	0	3810513016	FIBRA		
02_2021	SEM NOME	8	CPFOZU	CPFOZU	BRASIL	NÃO INSCRITA	A SER APURADO	100030Z/JAN/2021	A SER APURADO	INTERIOR	SEM ATIVIDADE DEFENIDA	A SER APURADO	NAUFRÁGIO	Rio Iguaçu, Município de Capanema - PR	1	0	0	NÃO INSCRITA	A SER APURADO		
05_2021	PETROBRAS 65	1	CPMCAE	CPMCAE	ILHAS MARSHALL	9.506	104.34	171016P/JAN/2021	OUTRAS EMBARCAÇÕES	CABOTAGEM	OUTRAS ATIVIDADES OU SERVIÇO	SEM PROPULSÃO	SEM CÓDIGO DE NATUREZA	Campo Enchova - Bacia de Campos – RJ – Coordenada Geográfica -Latitude 22º42'04.796"S e Longitude 040º40'36.180"W"	0	0	0	387E000664	AÇO		
04_2021	ELIZABETH C	1	CPMCAE	CPMCAE	BRASIL	2.554	74.52	180950P/FEV/2021	SUPPLY	APOIO-MARITIMO	OUTRAS ATIVIDADES OU SERVIÇO	MOTOR	DEFICIENCIA NA AMARRAÇÃO OU FUNDEIO	Enseada de Macaé - Macaé – RJ – Coordenada Geográfica – Latitude22º22,461'S e Longitude 041º45,572'W	0	0	0	4430124019	AÇO		
02_2021	DEEP DIVE II	1	DLRUCA	DLRUCA	BRASIL	0.10	6.95	181430P/JAN/2021	BOTE	INTERIOR	ESPORTE RECREIO	MOTOR	NAUFRÁGIO	LAT 22º 56' 50"S LONG 043º 55' 29"W, proximidades da Praia Grande,Ilha de Itacuruçá, Mangaratiba - RJ	0	1	0	3830643659	FIBRA		
03_2021	ADRINATAN I	1	DLRUCA	DLRUCA	BRASIL	1.24	7.53	191130P/JAN/2021	BOTE	INTERIOR	PASSAGEIRO E CARGA	MOTOR	COLISÃO	LAT 22º 55' 57"S LONG 043º 58' 16"W, proximidades da Praia Grande,Mangaratiba - RJ	0	1	0	NÃO INSCRITA	FIBRA		
01_2021	**DUNAS DE MARAPÉ I** - PAIXÃO	3	CPCEIO	CPCEIO	BRASIL	31.20	18.95	171400P/JAN/2021	ESCUNA	INTERIOR	PASSAGEIRO	MOTOR	ABALROAMENTO	Praia do Gunga, Roteiro-AL - LAT 9°51'34.0"S e LONG 035°54'17.3"W	0	0	0	2410151086	MADEIRA	NÃO POSSUI	
01_2021	GILMAR I	1	CPVITO	CPVITO	BRASIL	12	9.18	15 de janeiro de 2021	BARCO	INTERIOR	PESCA	MOTOR	NAUFRÁGIO	Na posição LAT22º 16' 06" S e LONG 040º 29' 16" W, nas proximidades de Marataízes, litoralSul do ES	0	0	0	3850010953	MADEIRA	NÃO POSSUI	
04_2021	SUJONAUTA	8	DLTIAO	DLTIAO	BRASIL	0	3.27	172130Z/JAN/2021	MOTO-AQUÁTICA	INTERIOR	ESPORTE RECREIO	MOTOR	COLISÃO	REPRESA EM SANTA BRANCA, NA TOCA DO LEITÃO – JACAREÍ / SP / LAT: 23º37' 65,81"S, LONG: 046º 85' 46,46"W	1	4	0	401M201301686	FIBRA		
03_2021	NORD HUDSON	4	CPSTNA	CPSTNA	DINAMARCA	34.614	199.90	13/01/2021 08h30min	NM GRANELEIRO	LONGO - CURSO	CARGA	MOTOR	ATO DE PIRATARIA/ASSALTO/**FURTO**/ROUBO	atracado na Companhia de Docas deSantana - CDSA, posição informada de LAT. 00º 03.7S e LONG. 051º 10.0W,município de Santana, Estado do Amapá	0	0	0	SOLAS-IMO9696797	AÇO		
06_2021	BARU TAURUS	1	CPMCAE	CPMCAE	BRASIL	414	46.08	202305P/JAN/2021	SUPPLY	APOIO-MARITIMO	OUTRAS ATIVIDADES OU SERVIÇO	MOTOR	AVARIA NA CARGA	Bacia de Campos - Macaé – RJ / Coordenada Geográfica - Latitude 22º33'.040"S e Longitude 040º07.024"W"	0	0	0	3813905438	AÇO		
05_2021	**THATHA V** - RYSO	1	DLANGR	DLANGR	BRASIL	0	2.20	201933Z/JAN/2021	MOTO-AQUÁTICA	INTERIOR	ESPORTE RECREIO	MOTOR	ABALROAMENTO	ENSEADA DO PONTAL, BAIA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS - RJ	0	2	0	382M2003001052	FIBRA		
02_2021	SAGA MORUS	1	CPVITO	CPVITO	HONG KONG	36.463	199	220954P/JAN/2021	NM DE CARGA GERAL	LONGO - CURSO	CARGA	MOTOR	ENCALHE	Na posição LAT. 19º 50' 34,34"S e LONG. 040º 03'08,53"W, cerca de 0.5MN de Portocel, Aracruz-ES	0	0	0	SOLAS-IMO 9117741	AÇO		
01_2021	CIDADE DE ARIOSES	4	CPLUIZ	CPLUIZ	BRASIL	2.588	72.39	25 A SER APURADO P/JAN2021	FERRY BOAT	INTERIOR	PASSAGEIRO E CARGA	MOTOR	AVARIA DE GOVERNO	LAT E LONG A SER APURADO - PORTO DO CUJUPE - ALCANTARA-MA	0	0	0	1210142171	AÇO		
03_2021	Venus - **Porto de Humaitá**	9	CFPVEL	AGHMTA	BRASIL	504	60	211800Q/JAN/2021	FLUTUANTE	INTERIOR	OUTRAS ATIVIDADES OU SERVIÇO	SEM PROPULSÃO	COLISÃO	No Município de Humaitá-AM, à margem esquerda do RioMadeira na LAT 07º 30' 36" S e LONG 063º 01' 08" W	0	0	0	11445327	AÇO		
03_2021	RESSACA I	1	CPRIOJ	CPRIOJ	BRASIL	1.10	5.50	140340Z/JAN/2021	LANCHA	INTERIOR	ESPORTE RECREIO	MOTOR	DESAPARECIMENTO DE EMBARCAÇÃO	Na posição LAT. 23º30'S e LONG. 043º06'W, a cerca de 32 MN da Boca daarra, Rio de Janeiro-RJ	0	0	3	3810484709	FIBRA		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

12_2021	PIPES 135	4	CPLUIZ	AGIMPE	BRASIL	100	32	121830P/JUL/2021
16_2021	JUAN FILHO - SEM NOME	9	CFPVEL	AGHMTA	BRASIL	NÃO INSCRITA	6	15/07/2021 06H00
9_2021	RIO PRETO - **SANTA BARBARA XVI**	3	CPNATL	AGBRAN	BRASIL	47	15.6	jul/21
002_2021	PONTAO ATALAIA - BRASIL E MIUDO - ITAMARATI 2022	9	CFINGA	CFINGA	BRASIL	544	66	162100Z/JUL/2021
06_2021	Gaivota I - Rafael I - Nossa Senhora dos Navegantes-E	6	CPUMBA	CPUMBA	BRASIL	0	6	09430Q/JUL/2021
13_2021	SEM NOME	4	CPLUIZ	CPLUIZ	BRASIL	A SER APURADO	A SER APURADO	290845P/MAI/2021
08_2021	AMAZONAS	7	CFATOC	CFATOC	BRASIL	0	5.98	171815P/JUL/2021
08_2021	SEM NOME	3	CPNATL	CPNATL	BRASIL	NÃO INSCRITA	6.1	161200P/JUL/2021
12_2021	SEM NOME	6	CFCUIA	CFCUIA	BRASIL	NÃO INSCRITA	5.5	182300Z/JUL/2021
14_2021	HANAKI MARU I	3	CPFTZA	AGOCIM	BRASIL	48	16.82	140400P/JUL/2021
09_2021	ANJO MIGUEL	8	CPFOZU	CPFOZU	BRASIL	A SER APURADO	A SER APURADO	181600P/JUL/2021
30_2021	SILMAR VII	1	CPVITO	CPVITO	BRASIL	0	5	18 de julho de 2021
08_2021	TALISMA III	3	CPCEIO	CPCEIO	BRASIL	3	8	17/ago/20
33_2021	João Gabriel - LUNNA I - LUNNA II	4	CPSTNA	CPSTNA	BRASIL	99	18	211200/JUL/2021
18_2021	NOVO HORIZONTE III	4	CFAREM	CFAREM	BRASIL	179	40	172100P/JUL/2021
31_2021	PETROBRAS 63	1	CPMCAE	CPMCAE	ILHAS MARSHALL	161.812	347.30	100900P/JUL/2021
36_2021	Edemilson Salgado-P13	4	CPBLEM	CPBLEM	BRASIL	10	16	131840P/JUL/2021
_2021	PARCEL DAS TIMBEBAS	1	CPMCAE	CPMCAE	BRASIL	2.865	73.80	250940P/JUL/2021
09_2021	GUAIBA	5	CFALEG	CFALEG	BRASIL	2.015	89	51030Z/JUL/2021
15_2021	SEM NOME	4	CPLUIZ	CPLUIZ	BRASIL	A SER APURADO	A SER APURADO	P262221Z/JUL/2021
14_2021	PIPIT ARROW	4	CPLUIZ	CPLUIZ	PANAMÁ	A SER APURADO	199.98	180410P/JUL/2021
16_2021	GRUPO W R	4	CPLUIZ	CPLUIZ	BRASIL	2.5	7.10	261245P/JUL/2021
19_2021	BRUNA I	4	CFAREM	CFAREM	BRASIL	8.17	13.5	201745P/JUL/2021
21_2020	SEM NOME	1	CPRIOJ	CPRIOJ	BRASIL	NÃO INSCRITA	43	261430Z/JUL/2021
28_2021	PEDRO ALVARES CABRA	9	CPNAUS	CPNAUS	BRASIL	42.564	288	A SER APURADO/2021
09_2021	Hugo	3	CPCEIO	CPCEIO	BRASIL	0	4.98	240940P/MAI/2021
41-A_2021	CASTILHO DE HERRERA	8	CPSANT	CPSANT	BRASIL	8.698	139.95	231107P/JUN/2021
42-A_2021	SEM NOME	8	CPSANT	CPSANT	BRASIL	NÃO INSCRITA	A SER APURADO	281215P/JUN/2021
43-A_2021	PANICO DA ILHA - SEM NOME	8	CPSANT	CPSANT	BRASIL	0	9.25	261723P/JUN/2021
10_2021	MATHEUS F	3	CPNATL	CPNATL	BRASIL	11	11.20	030600P/JUL/2021
11_2021	SCORPIUS	3	CPNATL	CPNATL	BRASIL	184.50	24.35	280130P/JUL/2021
08_2021	OVERSEAS - TRIMAR III	8	DLTIAO	DLTIAO	BRASIL	93	23.70	290350Z/JUL/2021
17_2021	UNITED GRACE - GUILIN	4	CPLUIZ	CPLUIZ	LIBÉRIA	A SER APURADO	291.95	28 A SER APURADO P/JUL/2021
18_2021	SEM NOME	1	DLANGR	DLANGR	BRASIL	NÃO INSCRITA	4.6	290730P/JUL/2021
34_2021	ORTE DE SÃO JOSÉ	4	CPSTNA	CPSTNA	BRASIL	A SER APURADO	225	10/8/2021
21_2021	NAIM BUSINESS	1	DLANGR	DLANGR	BRASIL	0	11.40	A SER APURADO
22_2021	INDEPENDENT	1	DLANGR	DLANGR	BRASIL	0.10	21.95	111810P/AGO/2021
35_2021	GEO-II-G	1	CPMCAE	CPMCAE	BRASIL	27	12	141150Z/AGO/2021
38_2021	SEM NOME	4	CPBLEM	CPBLEM	BRASIL	NÃO INSCRITA	A SER APURADO	140500P/JUL/2021
008_2021	R-L 2 Irmãos - **Noé I**	6	CPUMBA	CPUMBA	BRASIL	0.63	5.83	110330Z/AGO/2021
36_2021	SEABISCUIT	4	CPSTNA	CPSTNA	PANAMÁ	45.223	229	161600/AGO/2021
21_2021	RONDONIA - BOX RAKED - BOX 1	4	CFAREM	CFAREM	BRASIL	2.801	54.10	231130P/JUL/2021
003_2021	D.JOÃO II	9	CFINGA	CFINGA	BRASIL	19	16.6	160800R/AGO/2021
36_2021	PETROBRAS 40	1	CPMCAE	CPMCAE	PANAMÁ	44.454	A SER APURADO	151937P/AGO/2021
23_2021	THOUSAND SPRING	4	CFAREM	CFAREM	PANAMÁ	43.509	229	012201P/AGO/2021
22_2021	COMTE SANTOS - VITÓRIA DO CARREIRO - SEM NOME	4	CFAREM	CFAREM	BRASIL	A SER APURADO	A SER APURADO	300530P/JUL/2021
07_2021	JACK TEQUILA	8	CPFTPR	CPFTPR	BRASIL	0	3.22	151540P/AGO/2021
37_2021	SEM NOME	4	CPBLEM	CPBLEM	BRASIL	NÃO INSCRITA	10	021630P/AGO/2021
49-A_2021	TOMATOMA	8	CPSANT	CPSANT	BRASIL	2..6	6.39	301600P/JUL/2021