

N 37/02 ATLÂNTICO SUL - BRASIL - COSTA NORTE

Nordeste de São Luis - Barca-farol retirada e bóia de luz estabelecida

Nome - São Marcos de Fora (BF-3)

Nova denominação - BL São Marcos de Fora

Posição - 01º 34',92 S 43º 50'.77 W

Detalhes: 1 - Cancelar da posição os símbolos de "barca-farol" e de "respondedor radar" e próximo as anotações "Lp(2) B. 15s 13M" e "Racon C (— . —)".

2 - Cancelar da posição os símbolos de "barca-farol" e de "respondedor radar" e próximo as anotações "FI(2) W. 13M" e "Racon".

3 - Cancelar da posição os símbolos de "barca-farol" e de "respondedor radar" e próximo as anotações "Lp(2) B. 13M" e "Racon C (— . —)".

4 - Cancelar da posição os símbolos de "barca-farol" e de "respondedor radar" e próximo a anotação "Racon".

5 - Inserir na posição um símbolo de "bóia de luz águas seguras" e próximo as anotações "Lpl. B. 10s 10M" e "EB".

[Carta 12000 - Símbolos, Abreviaturas e Termos (2ª ed. 1995) pág. 69 IQ (130.5)]

Nota - Este Aviso cancela o Aviso rádio nº N 0493 de 2002.

Cartas afetadas [Última correção] - N^{os} ~~400~~ (1) e (5) [119/01] - **21020** (Int. 2003) (2) [144/01] - ~~40~~ (3) [120/01] - **10** (Int. 216) (4) [144/01] - ~~1~~ (4) [195/01] - **19001** (Int. 20) (4) [144/01] - **19002** (Int. 22) (4) [144/01].