

S 79/95 ATLÂNTICO SUL - BRASIL - COSTA SUL

Baía de Guanabara - Proximidades da ilha Tipiti-Açu - Alteração em posição de bóias

Nome - BL Tipiti-Açu

Posição - a) 22° 45'.92 S 43° 10'.22 W

Nome - BC Tipiti-Açu nº 1

Posição - b) 22° 46'.01 S 43° 10'.19 W

Nome - BC Tipiti-Açu nº 2

Posições - c) 22° 46'.25 S 43° 10'.22 W
d) 22° 46'.20 S 43° 10'.19 W

Nome - BC Tipiti-Açu nº 3

Posições - e) 22° 46'.25 S 43° 09'.92 W
f) 22° 46'.20 S 43° 09'.98 W

Nome - BC Tipiti-Açu nº 4

Posições - g) 22° 45'.92 S 43° 09'.92 W
h) 22° 46'.01 S 43° 09'.98 W

- Detalhes:
- 1 - Cancelar da posição a) o símbolo de "bóia de luz especial" e as anotações "Lp. A. 3s" e "A".
 - 2 - Inserir na posição b) um símbolo de "bóia cega formato tonel" e as anotações "A" e "(nº 1)".
 - 3 - Cancelar das posições c), e) e g) o símbolo de "bóia cega" e a anotação "A" e inserir nas posições d), f) e h) um símbolo de "bóia cega formato tonel" e as anotações "A" e "(nº 2)", "(nº 3)" e "(nº 4)" respectivamente.
 - 4 - Cancelar a linha de área reservada existente entre as posições a), c), e) e g).
 - 5 - Inserir uma linha de área reservada ligando as posições b), d), f) e h).

[Pub. 12000 - Símbolos e Abreviaturas (4ª ed. 1989) págs. 16 L(10) e 25 P(23)] e [Carta 12000 - Símbolos, Abreviaturas e Termos (1ª ed. 1994) págs. 45 IM(14) e 64 IQ(25)].

Nota - Este Aviso cancela os Avisos-rádio nºs S 7259, S 7260, S 7261 e S 7262 de 1995.

Carta afetada [Última correção] - Nº 1531 [23/94].