

★ 94/76 ATLÂNTICO SUL — BRASIL — COSTA SUL

Proximidades do porto de São Francisco do Sul — Oleodutos estabelecidos

Aviso anterior nº 45 (T) de 1976, cancelado por este.

- Posições —
- a) Lat. $26^{\circ} 13' 39''$ S, long. $48^{\circ} 29' 43''$ W;
 - b) Lat. $26^{\circ} 13' 49''$ S, long. $48^{\circ} 28' 16''$ W;
 - c) Lat. $26^{\circ} 13' 45''$ S, long. $48^{\circ} 27' 56''$ W;
 - d) Lat. $26^{\circ} 13' 39''$ S, long. $48^{\circ} 25' 00''$ W;
 - e) Lat. $26^{\circ} 14' 06''$ S, long. $48^{\circ} 29' 56''$ W;
 - f) Lat. $26^{\circ} 14' 15''$ S, long. $48^{\circ} 28' 45''$ W;
 - g) Lat. $26^{\circ} 14' 15''$ S, long. $48^{\circ} 28' 15''$ W;
 - h) Lat. $26^{\circ} 14' 06''$ S, long. $48^{\circ} 25' 00''$ W;
 - i) Lat. $26^{\circ} 13' 54''$ S, long. $48^{\circ} 27' 45''$ W.

Detalhes — Inserir uma linha de limite marítimo em geral, ligando as posições a), b), c) e d) e e), f), g) e h), respectivamente. No interior da área, na posição i), inserir a anotação Oleodutos.

Cartas afetadas [Última correção] — Nos ~~1 804~~[73/76]-**1 830**[73/76]-~~1 800~~[73/76].

Publicação — Roteiro, Costa Sul, 1968, página 477.

(Hs 32/74 e 58/72)