

Rio Guaíba - Canal de acesso ao terminal do rio Gravataí - Alteração no balizamento

Nome - BC nº 1

Posições: a) 29° 59' .31 S 51° 12' .53 W

b) 29° 59' .31 S 51° 12' .41 W

Nome - BC nº 2

Posições: c) 29° 59' .32 S 51° 12' .57 W

d) 29° 59' .32 S 51° 12' .47 W

Detalhes - I) Cancelar das posições a) e c) os símbolos de bóia cega de "boreste" e de "bombordo", e as anotações (nº 1), (nº 2), "E" e "V", respectivamente.

II) Cancelar das posições b) e d) os símbolos de bóia cega de "boreste" e de "bombordo", e as anotações (nº 1), (nº 2), "E" e "V", respectivamente.

Nota - Para as cartas nºs 2113 e 2111, renumerar as bóias cegas (nº 3) e (nº 4) para (nº 1) e (nº 2), respectivamente.

Cartas afetadas [Última correção] - N.ºs 2113(I) [244/89] - ~~2109(II)~~ [205/89]
- 2111(II) [205/89].