

Alterações em alcance luminoso de sinais — Correções em cartas

1) Nome — Farol Mandií.

Posição aproximada — Lat. $01^{\circ} 36' 42''$ S, long. $49^{\circ} 08' 37''$ W.

Novo alcance — 9M.

2) Nome — Farol Joroca.

Posição aproximada — Lat. $01^{\circ} 38' 47''$ S, long. $49^{\circ} 13' 40''$ W.

Novo alcance — 9M.

3) Nome — Faroleta Jupatituba.

Posição aproximada — Lat. $01^{\circ} 41' 02''$ S, long. $49^{\circ} 14' 07''$ W.

Novo alcance — 7M.

4) Nome — Farol Camaleão.

Posição aproximada — Lat. $01^{\circ} 49' 11''$ S, long. $49^{\circ} 56' 46''$ W.

Novo alcance — 10M.

5) Nome — Farol Santa Helena.

Posição aproximada — Lat. $01^{\circ} 47' 22''$ S, long. $50^{\circ} 16' 10''$ W.

Novo alcance — 5M.

6) Nome — Farol Boiuçu.

Posição aproximada — Lat. $01^{\circ} 48' 29''$ S, long. $50^{\circ} 18' 25''$ W.

Novo alcance — 10M.

Cartas afetadas [Última correção] — Nos ~~41~~[134/79] (1), (2), (3), (4), (5) e (6) - ~~305~~ (inclusive plano) [134/79] (1), (2), (3) - ~~306~~[86/77] (4), (5) e (6) - **4 341** [1ª edição: 16 de novembro de 1976] (5) e (6).

Publicações — LISTA DE FARÓIS, 1976 (nos 152, 153, 153,5, 154, 158, 160), e ROTEIRO, RIOS, 1976, (Pág. 150, 151, 156, 158, 170).

(H 00-02-01.2), (H 00-06-04.2), (H 00-06-05.2), (H 31-03-50.2), (H 54-21-10).