

E 195/97 ATLÂNTICO SUL - BRASIL - COSTA LESTE

Baía de Todos os Santos - Ilhas de Madre de Deus, das Vacas e praia do Cairu - Existência de poliduto

Posições: a) 12° 44'.83 S 38° 37'.32 W
b) 12° 44'.61 S 38° 38'.48 W
c) 12° 44'.75 S 38° 38'.73 W
~~c1) 12° 45'.43 S 38° 40'.00 W~~
d) 12° 45'.68 S 38° 40'.23 W
e) 12° 45'.99 S 38° 40'.67 W
f) 12° 46'.42 S 38° 41'.04 W
g) 12° 46'.93 S 38° 41'.13 W
h) 12° 47'.45 S 38° 41'.31 W
i) 12° 47'.90 S 38° 41'.65 W
j) 12° 48'.24 S 38° 42'.07 W
j1) 12° 49'.93 S 38° 44'.80 W
k) 12° 51'.39 S 38° 47'.18 W
~~l) 12° 43'.95 S 38° 36'.86 W~~
~~m) 12° 44'.80 S 38° 27'.60 W~~
n) 12° 49'.25 S 38° 49'.70 W
o) 12° 48'.90 S 38° 48'.98 W
p) 12° 42'.50 S 38° 29'.60 W

Detalhes: 1 - Inserir um símbolo de canalização submarina de produto não especificado ligando as posições a) e b), e c), c1), d), e), f), g), h), i), j), j1) e k).

2 - Inserir nas posições l), m) e o) as [precauções](#) que acompanham este aviso.

3 - Substituir a precaução existente na posição n) pelo [quadro de precauções](#) que acompanha este aviso.

~~4 - Substituir a precaução G existente na posição p) pela precaução G que acompanha este aviso.~~

[Carta 12000 - Símbolos, Abreviaturas e Termos (2ª ed. 1995) pág. 44 IL (40.1)].

Cartas afetadas [Última correção] - N^{os} ~~1105 (1a), (1b), (1c), (1c1) e (2l) [91/97] - 1104 (1a), (1b), (1c), (1c1) e (2m) [143/97] - 1108 (1j1), (1k) e (3) [23/97] - 1107~~

(1a),

(1b), (1c), (1d), (1e), (1f), (1g), (1h), (1i), (1j), (1k) e (2o)

[91/97]

~~1110 (1a), (1b), (1c), (1d), (1e), (1f), (1g), (1h), (1i), (1j), (1k) e~~

~~(4)~~

~~[118/97].~~