


**MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁ
BARRA BONITA, SP, EM 27 DE SETEMBRO DE 2022.
AVISO RÁDIO NÁUTICO Nº 063/2022 HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ, ATLAS 2800.**

ASSUNTO: Recomendação de Cautela no Trecho da Hidrovia no Rio Paranaíba (Reservatório de Ilha Solteira)

- 1 - Recomenda-se cautela e atenção aos navegantes no trecho do rio Paranaíba quando navegarem pela região da Boia BB-82(L) – Margem Direita, na proximidade da travessia existente entre Limeira do Oeste-MG e Itarumã-GO, devido a instalação de barreira de contenção preventiva com objetivo de conter eventual vazamento decorrente dos veículos que naufragaram junto com uma das balsas que operam nesta localidade.
- 2 - A barreira tem extensão de aproximadamente 100 metros partindo da margem de Goiás, coordenada 19°15'27,888"S 50°46'15,87"W até a coordenada 19°15'27,528"S 50°46'12,714"W.
- 3 - Adicionalmente foram instaladas boias de perigo isolado (amarelas) para alertar a presença da barreira, estando a boia mais externa (mais ao centro) na coordenada 19°15'22,98"S 50°46'10,014"W.
- 4- A referida barreira permanecerá no local até a conclusão dos serviços de reflutuação e remoção da balsa e dos veículos.
- 5- Croqui de navegação da área.



Seis - Fotos da área



Início da barreira na margem à jusante do naufrágio



Final da barreira ao centro.



No impedimento de:

LUIZ CARLOS CALVO DOS SANTOS JUNIOR
 Capitão de Fragata
 Capitão dos Portos
CASSIA CATHARINO DA SILVA KAZIEMIRSKI
 Primeiro-Tenente (RM2-T)
 Oficial de Serviço