

**\* 21/86 ATLÂNTICO SUL — BRASIL — COSTA LESTE**

Porto de Cabedelo — Existência de nota de precaução

Posições — a) Lat.  $06^{\circ} 56'.70$  S. long.  $34^{\circ} 53'.10$  W:

b) Lat.  $07^{\circ} 02'.20$  S. long.  $34^{\circ} 55'.00$  W:

c) Lat.  $07^{\circ} 01'.40$  S. long.  $34^{\circ} 52'.65$  W.

Detalhes — As notas de precaução que acompanham este Aviso devem ser inseridas nas posições a) e b).

Nota — Inserir na posição c), a anotação "Nº 1".

Cartas afetadas [Última correção] — Nºs 830 (a) [4ª edição, 30 de setembro de 1985]-

**806** (b) e (c) [326/84].

(H 10-01-05.2)