

## ATLÂNTICO SUL — BRASIL — COSTA LESTE

### Baía de Todos os Santos — Correções em Cartas e Publicação

Cartas — 1103 — 1104 — 1105 — 1106 — 1107 — 1108.

#### 1) *Cancelar:*

##### NOTA

“Nas plataformas de perfuração de petróleo na Baía de Todos os Santos, são exibidas luzes de um grupo de três lampejos encarnados em cada dez segundos (E. 1,0seg; Ecl. 1,5seg; E. 1,0; Ecl. 1,5seg; E. 1,0seg; Ecl. 4,0seg.). As plataformas são de instalação temporária e nem sempre são representadas nas cartas”.

#### 2) *Inserir:*

##### PRECAUÇÃO

*Existem, dentro dos limites desta carta e não assinaladas, várias estruturas de poços de petróleo, de instalação temporária, devendo-se evitar o fundeio em suas proximidades.*

*Cartas afetadas — [Última correção] — N<sup>os</sup> ~~1105~~ [127/69] — ~~1103~~ [79/66] ~~1108~~ [71/63] — ~~1104~~ [18/70] — ~~1107~~ [127/69] — **1106** [122/69]. Publicação — Roteiro, Costa Leste, 1968, páginas 287 e 293.*

*(H 202/63).*