

S 121/09 ATLÂNTICO SUL - BRASIL - COSTA SUL

Tramandai – Alteração em característica de farol

Cartas nºs 2010 [Última correção: 102/03] Datum: Itajubá
~~2000~~ [Última correção: 87/09] Datum: C. Alegre

Substituir

Posição: 30° 00'.50 S 50° 08'.10 W (Far. Tramandai)

Substituir a anotação “Lp.B.15s 25m 23M” existente próximo da posição pela anotação LpL.B.15s 25m 23M”.

Carta nº 90 [Última correção: 101/09] Datum: C. Alegre

Substituir

Posição: 30° 00'.50 S 50° 08'.10 W (Far. Tramandai)

Substituir a anotação “Lp.B.23M existente próximo da posição pela anotação LpL.B. 23M”.