

Rio Guaíba - Canais do Itapuã, Belém e Cristal - Alterações no balizamento

- 1) Posição - 30 24.56 S 51 03.58 W  
Nome - BC Itapuã no.1  
Alteração - Substituída por bóia de luz
- 2) Posição - 30 14.25 S 51 13.22 W  
Nome - HL Belém no.3  
Estabelecimento de bóia de luz
- 3) Posição - 30 03.13 S 51 14.88 W  
Nome - BC Cristal no.7  
Alteração - Substituída por bóia de luz

- Detalhes - a) Cancelar da posição 1) o símbolo de bóia cega e inserir o símbolo de bóia de luz de boreste e a anotação "Lp. E. 5seg".
- b) Inserir na posição 2) o símbolo de bóia de luz de boreste e as anotações "Lp. E. 5seg", "E" e "(no.3)".
- c) Cancelar da posição 3) o símbolo de bóia cega e inserir o símbolo de bóia de luz de boreste e a anotação "Lp. E. 6seg".

- Notas - 1) Para a carta no.2111, não inserir a anotação "E", constante do item b.2.
- 2) Consultar a publicação Símbolos e Abreviaturas no.12000, página Anexo B (B-1).

Cartas afetadas (Última correção) - Nos. 2107 (a.1) (224/81) - 2108 (b.2) (224/81) - 2109 (c.3) (150/83) - 2111 (150/83).

(H 35-01-56.2), (H 35-01-57.2) e (H 35-01-58.2)