

E 195/96 ATLÂNTICO SUL - BRASIL - COSTA LESTE

Porto de Maceió - Existência de setor obscurecido em farol

Nome - Maceió

Posições: a) 09° 39'.37 S 35° 43'.55 W
b) 09° 39'.55 S 35° 43'.43 W

Detalhes - Inserir no farol Maceió um setor obscurecido entre as marcações 010° a 012° e a anotação "Obsc".

[Carta 12000 - Símbolos, Abreviaturas e Termos (2ª ed. 1995) pág. 60 IP(43)].

Cartas afetadas [Última correção] - N°s 901 (a) [152/96] - ~~920~~ (b) [152/96].