

S 376/86 ATLÂNTICO SUL - BRASIL - COSTA SUL

Região "B" do sistema de balizamento da IALA -
Harmonização

- Posições - a) 28 28[˚].05 S 48 46[˚].70 W
b) 29 56[˚].00 S 50 11[˚].60 W
c) 27 33[˚].50 S 48 40[˚].00 W
d) 27 24[˚].70 S 48 37[˚].50 W
e) 27 35[˚].10 S 48 35[˚].65 W
f) 25 30[˚].00 S 48 21[˚].40 W
g) 25 30[˚].00 S 48 21[˚].00 W
h) 25 34[˚].60 S 48 24[˚].40 W

Detalhes - As notas de precaução que acompanham este aviso devem ser inseridas nas posições.

Cartas afetadas (Última correção) - Nos. ~~1901~~ (a) (110/85) - **2010** (b) (372/86) - ~~1904~~ (c) - (315/86) - ~~1903~~ (d) (315/86) - ~~1905~~ (e) (315/86) - ~~1821~~ (f) (264/86) - ~~1822~~ (g) (194/86) - ~~1820~~ (h) (264/86).