

Zimbra

santos.gerson@marinha.mil.br

Esclarecimentos TP 01/2023 - SPDA Casa do Marinheiro

De : PREVENT FIRE INSTALAÇÕES E
MANUTENÇÕES LTDA
<preventfire14790@gmail.com>

qua., 18 de out. de 2023 11:43

Assunto : Esclarecimentos TP 01/2023 - SPDA Casa do
Marinheiro

Para : santos gerson <santos.gerson@marinha.mil.br>,
sebastiao santos
<sebastiao.santos@marinha.mil.br>, julio
marcondes <julio.marcondes@marinha.mil.br>

Cc : eliane@ritsfire.com.br

Prezados, bom dia.

Realizamos a vistoria técnica nos edifícios que serão instalados o SPDA, e notamos que há em alguns edifícios a necessidade de recomposição dos pisos (em concreto, cerâmica, laminado e intertravado) para a realização da instalação da malha de aterramento.

Notamos que na planilha de custos da licitação, não há previsão para a recomposição dos mesmos.

Os itens que compõe a abertura e fechamento de escavação para realizar a malha de aterramento são:

| | | | |
|------|--------|--------|---|
| 3.7 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |
| 3.19 | 170303 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS |

Por fim, gostaríamos de saber quem será responsável por essas recomposições que não estão previstas na composição dos custos.

atenciosamente,

Renan Almeida.
