



10 515

F - 41

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F-41 – Padrão - Chaves – 10515 - Versão 1/2005

F - 41 - 200 - 401/66

Estação Chaves

Estado PA

Localidade Ilha do Marajó

LH

Carta Nº. 200 – Da Ilha de Maracá à Ilha do Machadinho

Navio DN-30

Ano 1966

Coordenadas geográficas

Lat: 00° 08'. 5 S
Long: 049° 59'. 3 W
Fuso + 3

O nível de redução está 44,8 centímetros acima do zero da régua de 1966.

Fonte de informação: Análise estatística e harmônica da maré 32 dias de observação da maré.

Tipo de marégrafo: Lege

Zero do marégrafo:

Descrição das réguas de marés

Régua "A" - Praia de Chaves em frente ao Mercado Municipal.

Esta ficha foi compilada das F-41-200-401/66 e F-41-200-404/72.
Atualizada em 17/06/2005.

Descrição das referências de nível

RN-1 – Situada na porta da Igreja de Santo Antônio. Está 808,1 cm acima do zero da régua "A". Citada a partir de 1966.

RN-2 – Situada na porta do Mercado Municipal. Está 790,8 cm acima do zero da régua "A". Citada a partir de 1966.

MT-IBGE – Pilar de concreto entre a Igreja de Santo Antonio e o Mercado Municipal. Está 825,1 cm acima do zero da régua "A". Citada a partir de 1966.

Arquivo Técnico a ser preenchido no CHM

DHN-6016-A

Recebida em:

Documento de referência:


Pessoal que tomou parte na reocupação

Equipe de 1966:

SG-HN Barroso
Sr. Arquino
Sr. Manoel Espíndola

Chefe da equipe: SG-HN Teixeira

Diagrama



Observações

- 1 – Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 19/06/1966 a 20/07/1966.
- 2 – A análise foi efetuada usando o Método Harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.

Esquema

