



10520

TÁBUAS DAS MARÉS

F41 - Padrão - PORTO DE BELEM - 10520 - Versão 1/2020

F - 41

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F - 41 - 320 - 001/56

Estação: PORTO DE BELEM

Estado: PA

Localidade: Belém

LH Carta: 320 - Porto de Belém

Navio: IAGS

Ano: 1956

Coordenadas geográficas

Lat: 01° 26'. 2 S

Long: 048° 29'. 6 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está 39.87 centímetros abaixo do zero da régua.

Fonte de informação: Análise estatística e harmônica de 356 dias de observação da maré

Tipo de marégrafo:

Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua

Descrição da régua de marés

Régua sem descrição.

Esta ficha foi compilada do Modelo DHN-5503 de 1956 e das F-41-320-001/02, F-41-310-001/06, F-41-320-001/11 e F-41-EICOMNOR-001/2020.

Atualizada em 09/07/2020.

Descrição das referências de nível

RN-IBGE 2-IAGS - Cravada junto ao cabeço nº 111, estampado "2 1948". Cravada no concreto do cais, próximo ao armazém nº 12. Implantada em 1948. Citada a partir de 1979.

RN-IBGE 3131-A - Cravada na calçada entre RN-IBGE (2-IAGS) e a RN-2 (DHN), estampado "3131A".

RN-IBGE 3130X - Cravada na calçada junto à esquina do Armazém, estampado "3130-X".

RN2-DHN - Cravada na calçada junto ao muro que faz divisa com o Ver-o-Rio. Implantada em 2002.

RN-PINO - Cravada na calçada junto quina do cais próximo à estação das lanchas da praticagem.

DHN-6016-A

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência:

Relatório das RN's do Porto de Belém/85

LH-005/06 - RA-070/07

LH-003/11 - RA-382/12


RA 393/2020

Observações


1. Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 02/03/1955 a 20/02/1956.
2. A análise foi efetuada usando o método harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.
3. ESTAÇÃO ATIVA
4. O NR está abaixo do zero da régua.

Diagrama


RN-PINO




RN2-DHN





RN-IBGE 3130X



RN-IBGE 3131-A



RN-IBGE 2-IAGS



Esquema

