



10521

F-41 – Padrão – Vila Nazaré – 10521 – Versão 1/2011

F-41

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F-41 - 230 - 002/73

Estação Vila Nazaré

Estado PA

Localidade Vila Nazaré

LH 010/73

Carta N°. 230 – Proximidades da Barra Sul do Rio Amazonas

Navio NHI CANAPUS

Ano 1973

Coordenadas geográficas

O nível de redução está 28,6 centímetros acima do zero da régua de 1973.

Lat 00° 09',5 S

Fonte de informação: Análise Estatística e Harmônica de 60 dias de observação de maré.

Long 049° 09',0 W

Tipo de marégrafo:

Fuso + 3 h

Zero do marégrafo Coincide com o zero da régua.

Descrição das réguas de marés

A Régua foi colocada em uma plataforma de madeira a 30 metros a leste de uma casa isolada da Vila Nazaré.

Esta ficha foi compilada das F-41-230-002/73, F-41-230-001/04, F-41-230-001/06 e F-41-230-001/07. Atualizada em 28/04/2011.

Descrição das referências de nível

RN1-DHN – Cravada no chão a oeste do igarapé dentro da mata, cerca de 100 metros a oeste. Implantada em 1973.

RN2-DHN – Marco testemunho colocado a 20 metros da casa do Sr. Benedito Vitorio e ao lado do campo de futebol. Implantada em 2004.

RN3-DHN – Marco testemunho colocado aos 2 metros da casa Nossa Senhora da Batalha. Implantada em 2007.

Arquivo Técnico a ser preenchido pelo CHM

Recebida em:

DHN-6016-A

Documento de referência:

LH-010/73 – LH-005/04
LH-002/06 – RA-149/06
LH-004/07 – RA-232/07


Pessoal que tomou parte na montagem

Equipe de 1973:
Civil Diqito**Chefe da equipe:** CB-CA Gesildo**Equipe de 2007:**

1° SG-HN Junior – 2° SG-HN Luis Carlos
2° SG-HN-CP Moreira – 2° SG-HN Silveira
3° SG-HN Lima – 3° SG-HN Cláudio Márcio
3° SG-HN Lincon – CB-ET Martins

Chefe da equipe: 1° SG-HN Ronaldo


Diagrama



Observações

- 1 – Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 23/08/1973 a 21/10/1973.
- 2 – A análise foi efetuada usando o método Harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.

Esquema



RÉGUA A