



10528

F - 41

F41 - Padrão - SOURE - 10528 - Versão 1/2019

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F-41-303-001/2019

Estação: SOURE

Estado: PA

Localidade: Soure

LH Carta: 303 - Do Baixo do Espadarte a Mosqueiro

Navio: CHD

Ano: 2010

Coordenadas geográficas

Lat: 00° 44'. 0 S

Long: 048° 31'. 0 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está 62.17 centímetros acima do zero da régua.

Fonte de informação: Análise Estatística e Harmônica de 65 dias de observação de maré

Tipo de marégrafo: Thalimedes-OTT

Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua

Descrição da régua de marés

Estação maregráfica localizada no antigo entreposto de pesca (desativado) e atual instalação do IBAMA do município de Soure. Foi instalado um marégrafo Thalimedes da OTT em um abrigo de madeira acompanhado de tubulão e tubulinho, fixados em dois suportes de sustentação do trapiche e um conjunto de réguas metálicas no total de 6m. Esta F-41 foi compilada das F-41-310-003/82, F-41-CHD-001/10 , F-41-303-003/12 . Atualizada em 12/08/2019.

Descrição das referências de nível

RN5-DHN - Parafuso fixado na borda de concreto da entrada do trapiche, lado direito de quem vai para a estação maregráfica. Implantada em 2012.
RN11-DHN - Fixado na calçada junto à quina à direita do galpão de barcos do IBAMA. Implantado em 1982.
RN-3 - Pino metálico, fixado na calçada, junto a uma coluna do galpão de barcos do IBAMA. Implantada em 2003.
RN12-DHN - Fixada na calçada junto à quina esquerda do galpão de barcos do IBAMA. Implantada em 2010.
RN-13 - Materializada na entrada do cais da Hidroviária de Soure-PA, localizada a esquerda de quem entra em direção ao cais, sendo um parafuso sextavado fixado ao piso. Implantado em 2019.
RN-15 - Materializada no canto esquerdo da calçada de quem se encontra de frente ao Forum da cidade de Soure-PA, sendo um parafuso sextavado fixado ao piso. Implantado em 2019.
RN-16 - Materializada na calçada da orla de Soure-PA, estando localizada em frente ao monumento de revitalização da orla, sendo um parafuso sextavado fixado ao piso. Implantado em 2019.
RN-14 - Materializada a esquerda de quem se encontra de frente da entrada da Hidroviária de Soure-PA, localizada na parte de dentro do canteiro da grama, sendo um parafuso sextavado fixado ao piso dentro de um tubo metálico. Implantado em 2019.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência:

LH-Canal de Quiriri-CHD/10
LH-001/12 - RA-074/13
LH Hidro I - RA-222/19


DHN-6016-A

Observações


1- Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 19/11/2010 a 22/01/2011.
2 - A análise foi efetuada usando o método Harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.
3 - ESTAÇÃO ATIVA

Diagrama


RN-14




RN-16




RN-15




RN-13




RN12-DHN




RN-3



RN11-DHN



RN5-DHN



Esquema

