



10 569

F-41 - Padrão – Cocalzinho – 10569 - Versão 1/2007

F-41

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F-41-305-404/73

Estação Cocalzinho

Estado PA

Localidade Cocalzinho

LH Carta N°. 305 – Da Ilha do Capim à Ilha da Conceição

Navio COLAM

Ano 1973

Coordenadas geográficas

Lat 01° 38' .9 S

Long 049° 21' .3 W

Datum

Fuso + 3

O nível de redução está 50.7 centímetros acima do zero da régua de 1973.

Fonte de informação: Análise estatística e harmônica de 32 dias de observação da maré.

Tipo de marégrafo:

Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua.

Descrição das réguas de marés

Régua sem descrição.

Esta ficha foi compilada das F-41- 300-404/73 e da F-41-305-001/03.
Atualizada em 12/08/2013.

Descrição das referências de nível

RN-2: Marco testemunho padrão DHN, localizada entre as duas residências a ré da RN-4, fixada em pilar de concreto com tubo PVC. Implantada em 1973;**RN-3:** Marco testemunho padrão DHN, localizada a aproximadamente 30 m a oeste do comércio (antiga escola Major Moura Carvalho), em um pilar de concreto. Implantada em 1999;**RN-4:** Marco testemunho padrão DHN, localizada entre as duas residências, fixada em pilar de concreto com tubo de PVC. Implantada a partir de 1999.

DHN-6016-A


Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Recebida em


Documento de referência LH-007/03 (RA:014/04)

Pessoal que tomou parte na montagem

Equipe de 13/11/1999
3°SG-HN Ferreira
CB-HN Macedo
CB-HN Fred
Chefe da equipe 1T Lins de MelloEquipe de 27/10/03
1°SG-HN Ronaldo
2° SG-HN Hugo
Chefe da equipe CT Carvalho



Diagrama



Observações

1. Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 11/08/1973 a 11/09/1973;
2. A análise foi efetuada utilizando o método harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.

Esquema

