



10583

F - 41

F41 - Padrão - CURRALINHO I - 10583 - Versão 1/2023

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F-41- 306 - 001/2019

Estação: CURRALINHO I

Estado: PA

Localidade: Currallinho

LH Carta: 306 - Da Ilha da Conceição aos Estreitos

Navio: AvHoFlu Rio Xingu Ano: 2019

Coordenadas geográficas

Lat: 01° 48'. 9 S

Long: 049° 47'. 9 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está 163.81 centímetros acima do zero da régua.

Fonte de informação: Análise estatística e harmônica de 32 dias de observação da maré.

Tipo de marégrafo: OTT Thalimedes

Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua

Descrição da régua de marés

Régua de madeira, com 6 metros de comprimento, numerada de 10 em 10 cm.

Descrição das referências de nível

MT5-PA - Marco testemunho projeto alvorada, situado na extremidade esquerda da calçada da praça, em seu final.

MT6-PA - Marco testemunho projeto Alvorada, situado na extremidade esquerda da calçada da praça próximo à Prefeitura de Currallinho.

RN-1 - Está localizada no batente da porta da frente do Fórum da Comarca de Currallinho. Implantada em 1999.

RN-2 - Está localizada próximo da escada de acesso ao coreto da praça Municipal, em frente ao trapiche da Prefeitura. Implantada em 2018.

RN-3 - Está localizada cerca de 5 metros da RN-5 da praça Municipal, em frente ao trapiche da Prefeitura. Implantada em 2018.

RN-4 - Está localizada cerca de 10 metros da RN-6, praça Municipal, em frente ao trapiche da Prefeitura. Implantada em 2018.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência:


LH RECON-HN/ADECON - RA 191/19
LH 009/2022 RA 771/22

DHN-6016-A

Observações

Período de observação para obtenção dos elementos de maré compreendido entre 15JAN a 16FEV2019.

Diagrama



Esquema

