



10636

F - 41

F41 - Padrão - BOA VISTA DAS PRACUBINHAS - 10636 -

## DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F-41-4101A-002/05

Estação: BOA VISTA DAS PRACUBINHAS

Estado: AP

Localidade: Boa Vista das Pracubinha

LH Carta: 4101A - De Macapá à Ilha de Santana

Navio: NB Ten Castelo

Ano: 2005

## Coordenadas geográficas

Lat: 00° 28'. 3 S

Long: 051° 21'. 6 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está 98.42 centímetros acima do zero da régua.

Fonte de informação: Análise Estatística e Harmônica de 32 dias de observação da maré

Tipo de marégrafo: Thalimedes OTT

Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua

## Descrição da régua de marés

Régua de plástico, com comprimento total de 5 metros, com quatro seções de 1 metro, graduada de 1 cm em 1 cm, pintada nas cores branco e preto. Fixada no trapiche. A mira foi colocada no topo da régua.

Esta ficha foi compilada da F-41-4101A-002/05. Atualizada em 12/08/2019.

## Descrição das referências de nível

RN3 - Parafuso de aço, fixado em um tubo de metal, fincado ao lado da varanda, nos fundos, do Posto Médico. Implantada em 2015. Rastreada em 26/02/2019.

RN2 - Parafuso de aço, fixado em um tubo de metal, fincado ao lado da varanda, do Posto Médico. Implantada em 2015.

RN1- DHN - Marco Testemunho padrão da DHN, fixado na entrada (varanda) do Posto Médico. Implantada em 2005.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência:

LH-005/05 - RA-135/05  
LH 005/19 - RA 024/2019


DHN-6016-A

## Observações

1 - Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 27/02/2019 a 30/03/2019.

2 - A Análise Harmônica foi efetuada utilizando o método harmônico.

## Diagrama



## Esquema

