



10640

F - 41

F41 - Padrão - BOM JARDIM - 10640 - Versão 1/2021

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F-41 - Cq R Moju - 001/21

Estação: BOM JARDIM

Estado: PA

Localidade: Bom Jardim

LH Carta: Croqui Rio Moju

Navio: AvB Denébola -

Ano: 2021

Coordenadas geográficas

Lat: 01° 40'. 0 S

Long: 048° 26'. 6 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está 48.16 centímetros acima do zero da régua.

Fonte de informação: Análise estatística e harmônica de 32 dias de observação

Tipo de marégrafo: Thalimedes

Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua

Descrição da régua de marés

Régua de madeira com 6 metros de comprimento, graduada de 5 em 5 cm e numerada de 10 em 10 cm. Está fixada nas proximidades do cais da igreja Assembleia de Deus da localidade.

Descrição das referências de nível

RN3-DHN - Parafuso sextavado fixado no terceiro pilar da lateral esquerda da igreja. Implantado em 2021.
RN4-DHN - Parafuso sextavado fixado em pilar de concreto de 100mm, localizado no gramado lateral esquerdo da igreja. Implantado em 2021.
RN5-DHN - Parafuso sextavado fixado em pilar de concreto de 100mm, localizado no gramado frontal da igreja. Implantado em 2021.
RN1-DHN - Parafuso sextavado fixado no primeiro pilar da lateral esquerda da igreja. Implantado em 2021.
RN2-DHN - Parafuso sextavado fixado no segundo pilar da lateral esquerda da igreja. Implantado em 2021.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência:


RA 469/2021

DHN-6016-A

Observações

- 1 - Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 11/02/2021 a 11/05/2021.
- 2 - A mira foi colocada no topo da régua de 5 metros.
- 3 - Confeccionada em 12/08/2021.

Diagrama



Esquema

