



10645

F - 41

F41 - Padrão - VILA NOVA VIDA - 10645 - Versão 1/2023

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F-41-4343B-005/2021

Estação: VILA NOVA VIDA

Estado: PA

Localidade: Itaquara com Canal do Vieira

LH Carta: 4343 B- Da I Mutunquara ao Canal do Vieira

Navio: PRECURSORE

Ano: 2021

Coordenadas geográficas

Lat: 01° 07'. 4 S

Long: 051° 13'. 6 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está 44.49 centímetros acima do zero da régua.

Fonte de informação: Análise estatística e harmônica de 35 dias de observação da maré.

Tipo de marégrafo: Pressão Hobo

Zero do marégrafo: Não coincide com o zero da régua.

Descrição da régua de marés

O tubo tranquilizador, de PVC e 50 mm de diâmetro, onde foi instalado os sensores de pressão, foi fixado na extremidade do trapiche da casa do Sr. Olivaldo, justamente com a régua maregráfica, composta de 4 seções de régua padrão Hidromec de PVC, 1 m de comprimento.

Descrição das referências de nível

RN-2 PRC - Instalada na posição Lat. 01°07,317' S e Long. 051°13,608' W, consiste em uma chapa em alumínio, cravada em estrutura de concreto armado tronco piramidal, com a inscrição RN-2 PRC em baixo relevo, tanto na base, quanto na chapa, Localizada a cerca de 50m à direita da RN-1, atrás da casa do Sr. Cleiton, a qual situa-se nos fundos da casa do Sr. Olivaldo.

RN-4 DHN - Materializada em parafuso cravado em concreto, dentro de tubo PVC. Localizada a cerca de 14 metros à direita da RN-5 DHN.

RN-3 PRC - Instalada na posição Lat. 01°07.315' S e Long. 051°13,605' W, consiste em uma chapa em alumínio, cravada em estrutura de concreto armado tronco piramidal, com a inscrição RN-3 PRC em baixo relevo, tanto na base, quanto na chapa. localizada entre a casa e o banheiro do Sr. Cleiton, situados nos fundos da casa do Sr. Olivaldo.

RN-5 DHN - Materializada em parafuso cravado em concreto, dentro de tubo PVC. Localizada a cerca de 15 metros à direita da RN-1.

RN-6 PRC - Instalada na posição lat 01° 07,326' S e long 051° 13,606' W, consiste em uma chapa em alumínio, cravada de concreto armado tronco piramidal, com a inscrição RN-1 PRC em baixo relevo, tanto na base, quanto na chapa. localizada nos fundos da casa do Sr. Olivaldo, a direita da passarela de acesso ao igarapé e a serraria.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência:

LH 388/2021- RA 016/2022

LH-007/2022 - RA 620/2022

DHN-6016-A


Observações

1- Período de observação para obtenção dos elementos de maré : 09/09/2021 a 12/10/2021.

2-A análise harmônica foi efetuada usando o método harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.

3. Confeccionada em 21/02/2022.

Diagrama



Esquema

