



10647

F - 41

F41 - Padrão - ILHA HUMAITÁ - 10647 - Versão 1/2023

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F41-4343B-003/2021

Estação: ILHA HUMAITÁ

Estado: PA

Localidade: ILHA HUMAITÁ

LH Carta: 4343 B - Da I. Mutunquara ao Canal do Vieira

Navio: PRECURSORE

Ano: 2022

Coordenadas geográficas

Lat: 01° 02' . 2 S

Long: 051° 02' . 9 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está 166.89 centímetros acima do zero da régua.

Fonte de informação: Análise estatística e harmônica de 35 dias de observação da maré.

Tipo de marégrafo: Pressão Hobo.

Zero do marégrafo: Não coincide com o zero da régua.

Descrição da régua de marés

O tubo tranquilizador, de PVC e 50 mm de diâmetro, onde foi instalado os sensores de pressão, foi fixado na extremidade do trapiche da casa de Santan, juntamente com a régua maregráfica, composta de 4 seções de régua padrão Hidromec de PVC, de 1 m de comprimento.

Descrição das referências de nível

RN-4 DHN - Materializada em parafuso cravado em concreto, dentro de tubo PVC. Localizada à cerca de 12,4 metros à direita da RN-2 PRC.

RN-2 PRC - Instalada na posição Lat. 01° 02,257' S e Long. 051° 02,950' W, consiste em uma chapa em alumínio, cravada em estrutura de concreto armado tronco piramidal, com a inscrição RN-2 PRC em baixo relevo, tanto na base de concreto e quanto na chapa, Localizada a cerca de 20 m da RN-01 PRC, sob o mesmo açaisal.

RN-6 PRC - Instalada na posição Lat. 01° 02,251' S e Long. 051° 02,934' W, consiste em uma chapa em alumínio, cravada em estrutura de concreto armado tronco piramidal, com a inscrição RN-3 PRC em baixo relevo, tanto na base de concreto e quanto na chapa. Localizada à esquerda de quem vem do trapiche para a casa do Sr. Paulo César, entre esta e a oficina de motores.

RN-1 PRC - Instalada na posição Lat. 01° 02,254' S e Long. 051° 02,945' W, consiste em uma chapa em alumínio, cravada em estrutura de concreto armado tronco piramidal, com a inscrição RN-1 PRC em baixo relevo, tanto na base de concreto armado e quanto na chapa. Localizada à direita da casa do Sr. Paulo César, no sentido de quem vem do trapiche para a casa, embaixo de um açaisal e na frente do banheiro.

RN-5 DHN - Materializada em parafuso cravado em concreto, dentro de tubo PVC. Localizada à cerca de 13,1 metros à direita da RN-4 DHN.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência:

LH 388/2021 RA 016/2022


LH- 007/2022 RA 620/2022

DHN-6016-A

Observações

1. Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 08/09/2021 a 11/10/2021.
2. A análise harmônica foi efetuada usando o método harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.
3. Confeccionada em 22/02/2022.

Diagrama



Esquema

