



10667

F - 41

F41 - Padrão - ILHA CAMARÃO - 10667 - Versão 1/2022

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F-41-243-008/2022

Estação: ILHA CAMARÃO

Estado: PA

Localidade: ILHA CAMARÃO

LH Carta: 243- Da ilha de Itaquara à ilha dos Porcos

Navio: RIO TOCANTINS Ano: 2022

Coordenadas geográficas

Lat: 00° 50'. 1 S

Long: 050° 49'. 2 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está 91.42 centímetros acima do zero da régua.

Fonte de informação: Análise harmônica de 34 dias de observação de maré.

Tipo de marégrafo: OTT Thalimedes

Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua.

Descrição da régua de marés

Régua de Marés, confeccionada em madeira com 4.00 m de comprimento, dividida e graduada de 5 em 5 cm, com as graduações em preto e branco. Está instalada próximo ao tubulão.

Descrição das referências de nível

RN-5 - Parafuso de aço fixado em um tubo de ferro atrás da casa principal em frente a RN-1, aproximadamente 8 metros.

RN-3 - Parafuso de aço fixado em um PVC aproximadamente 10m da RN-2, entre a casa e o galpão.

RN-4 - Parafuso de aço, fixado em um tubo de PVC aproximadamente 5 metros a frente da caixa d'água.

RN-1 - Parafuso de aço, fixado em um tubo de PVC no lado direito da casa em frente ao cais.

RN-2 - Parafuso de aço, fixado em um tubo de PVC no lado esquerdo do galpão para guardar madeira.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência:

RA-741/2022

DHN-6016-A


Observações

1-Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 16/06/2022 a 19/07/2022.

2-A análise foi efetuada utilizando o método harmônico sendo os dados processados pelo BNDO.

3-Estação ativa.

Diagrama



Esquema

