



10883

F - 41

F41 - Padrão - ILHA DA SALVAÇÃO - 10883 - Versão 1/2023

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F-41-4341-004/2023

Estação: ILHA DA SALVAÇÃO

Estado: PA

Localidade: ILHA DA SALVAÇÃO

LH Carta: 4331 - Estreito de Breves e de Boiaçu. Da I santa Helena à I. Pracaxi

Navio: RIO TOCANTINS Ano: 2023

Coordenadas geográficas

Lat: 01° 47'. 3 S

Long: 050° 16'. 7 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está 123.71 centímetros acima do zero da régua.

Fonte de informação: Análise harmônica de 46 dias de observação de maré.

Tipo de marégrafo: OTT THALIMEDES

Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua.

Descrição da régua de marés

Régua de Marés, com 6.1 metros de comprimento, dividida e graduada de 10 em 10 cm, pintada nas cores branca, preta e encarnada.

Descrição das referências de nível

RN-05 - Parafuso sextavado, instalado no canto do muro no lado de dentro à esquerda e em frente à igreja.
RN-03 - Parafuso sextavado, instalado no canteiro retangular, localizado em frente à porta da entrada da igreja.
RN-01 - Parafuso sextavado, instalado no canteiro circular, localizado à direita e em frente à igreja evangélica Assembleia de Deus.
RN-04 - Parafuso sextavado, instalado no canteiro circular, localizado à esquerda e em frente à igreja.
RN-02 - Parafuso sextavado, instalado no muro à direita da igreja.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência:


LH 002/2023 RA 624/2023

DHN-6016-A

Observações

1- Período de observação dos elementos de maré: 14/02/2023 até 31/03/2023.
2 - Análise foi efetuada usando o método harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.
3- A mira foi colocada na marca de 3 metros.

Diagrama



Esquema

