



10884

F - 41

F41 - Padrão - MELGAÇO - 10884 - Versão 1/2023

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F-41-CROQUI-001/2023

Estação: MELGAÇO

Estado: PA

Localidade: MELGAÇO

LH Carta: CROQUI PORTEL-MELGAÇO

Navio: RIO TOCANTINS Ano: 2023

Coordenadas geográficas

Lat: 01° 49'. 5 S

Long: 050° 43'. 1 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está 264.41 centímetros acima do zero da régua.

Fonte de informação: Análise harmônica de 46 dias de observação de maré.

Tipo de marégrafo: OTT THALIMEDES

Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua

Descrição da régua de marés

Régua de madeira, com comprimento total de 5.1 metros, graduada de 10 cm em 10 cm, pintada nas cores branco, preto e encarnada para marcar cada metro fixada no trapiche.

Descrição das referências de nível

RN-05 - Parafuso de aço sextavado, fixado em um tubo PVC de 200mm, fincado próximo à rampa de acesso do terminal hidroviário.

RN-03 - Parafuso de aço sextavado, fixado no piso de concreto da passarela do terminal hidroviário.

RN-04 - Parafuso de aço sextavado, fixado no piso de concreto da passarela do terminal hidroviário.

RN-02 - Parafuso de aço sextavado, fixado no piso de concreto da passarela do terminal hidroviário.

RN-01 - Parafuso de aço sextavado, fixado no piso de concreto da passarela do terminal hidroviário.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência:

LH-002/2023 RA-624/2023

DHN-6016-A

Observações

1- Período de observação dos elementos de maré: 22/02/2023 até 08/04/2023.

2- Análise foi efetuada usando o método harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.

3- A mira foi colocada na marca de 3 metros.

Diagrama

Esquema

