



10888

F - 41

F41 - Padrão - ILHA DAS ARARAS - 10888 - Versão 1/2023

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F-41-4343B-002/2022

Estação: ILHA DAS ARARAS

Estado: PA

Localidade: ILHA DAS ARARAS

LH Carta: 4343B - Da Ilha Mutunquara ao Canal do Vieira

Navio: RIO XINGU

Ano: 2023

Coordenadas geográficas

Lat: 01° 02' 0 S

Long: 050° 18' 8 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está 165.54 centímetros acima do zero da régua.

Fonte de informação: Análise harmônico de 35 dias de observação de maré.

Tipo de marégrafo: THALIMEDES

Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua.

Descrição da régua de marés

Régua de Marés, confeccionada em madeira com 3,35 metros de comprimento, dividida e graduada de 10 em 10 cm, com as graduações em preto e vermelho. Está instalada junto ao tubulão.

Descrição das referências de nível

RN-2 DHN - Parafuso de aço, fixado em um tubo de PVC, Está chumbado no solo, e localizado à aproximadamente 6 metros à ré da RN-1, no sentido de quem olha para o rio.

RN-1 DHN - Parafuso de aço, fixado em um tubo de PVC, Está chumbado no solo, à vante da base da caixa d'água da casa do Sr. Trindade, no sentido de quem olha para o rio.

RN-3 DHN - Parafuso de aço, fixado em um tubo de PVC, Está chumbado no solo e localizado à aproximadamente 5 metros à direiota da RN-1, no sentido de quem olha para o rio.

RN-5 DHN - Parafuso de aço, fixado em um tubo de PVC, Está chumbado no solo e localizado à aproximadamente 6 metros à ré da RN-2.

RN-4 DHN - Parafuso de aço, fixado em um tubo de PVC, Está chumbado no solo e localizado à aproximadamente 6 metros à direita da RN-2, no sentido de quem olha para o rio.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência:

LH-007/2022 RA 620/2023



DHN-6016-A

Observações

1- Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 26/04/2022 à 27/05/2022.

2- Análise harmônica foi efetuada usando o método harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.

Diagrama



Esquema

