



10890

F - 41

F41 - Padrão - VILA SÃO PEDRO - 10890 - Versão 1/2023

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F-41-243B-002/2022

Estação: VILA SÃO PEDRO

Estado: PA

Localidade: Vila são Pedro

LH Carta: 243- Da Ilha Ituquara à Ilha dos Porcos

Navio: RIO XINGU

Ano: 0

Coordenadas geográficas

Lat: 00° 51'. 8 S

Long: 051° 07'. 5 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está 129.70 centímetros acima do zero da régua.

Fonte de informação: Análise harmônica de 32 dias de observação de maré.

Tipo de marégrafo: THALIMEDES

Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua.

Descrição da régua de marés

Régua de Marés, confeccionada em madeira com 3 metros de comprimento, dividida e graduada de 10 em 10 cm, com as graduações em branco e vermelho.

Descrição das referências de nível

RN-05 DHN - Parafuso de aço, fixado em um tubo de PVC. Está chumbado no solo e localizado no lado externo do muro da igreja Assembléia de Deus, aproximadamente 14 metros da RN-03 DHN.
RN-04 DHN - Parafuso de aço, fixado em um tubo de PVC. Está chumbado no solo e localizado no lado externo do muro da igreja Assembléia de Deus, aproximadamente 3 metros da RN-01 DHN.
RN-02 DHN - Parafuso de aço, fixado em um tubo de PVC. Está chumbado no solo e localizado no lado interno do muro da igreja Assembléia de Deus, mais ao fundo à esquerda de quem entra.
RN-03 DHN - Parafuso de aço, fixado em um tubo de PVC. Está chumbado no solo e localizado no lado interno do muro da igreja Assembléia de Deus, à esquerda de quem entra.
RN-01 DHN - Parafuso de aço, fixado em um tubo fr PVC. Está chumbado no solo e localizado no lado interno do muro da igreja Assembleia de Deus, à direita de quem entra.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência:


LH-00/2022 RA- 620/2022

DHN-6016-A

Observações

1- Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 28/04/2022 à 30/05/2022.
2- Análise harmônica foi efetuada usando o método harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.

Diagrama



Esquema

