



30 725

TÁBUA DAS MARÉS

F- 41 – Padrão - Porto de Maceió – 30725 - Versão 1/2012

F - 41 DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F-41- 901-001/06

Estação Porto de Maceió

Estado AL

Localidade Porto de Maceió

LH

Carta N°. 901 – Porto de Maceió

Navio Comissão Volante da Seção de marés

Ano 2006

Coordenadas geográficas

Lat 09° 41.0' S
Long 035° 43.5' W
Datum WGS 84

Fuso +3

O nível de redução está 100,4 centímetros acima do zero da régua de 2006/2007.**Fonte de informação:** Análise estatística e harmônica de 365 dias de observação da maré.**Tipo de marégrafo:** Hidromec Diário - Esc. 1:20.**Zero do marégrafo:** Coincide com o zero da régua.**Descrição das réguas de marés**

Régua de alumínio de 5 m de comprimento com réguas de 1 m fixadas no seu corpo (padrão Hidroleve) com os múltiplos de metro pintados de preto.

Tubo de fibra de vidro de 4,6 m de comprimento por 60 cm de diâmetro com 1 furo de 3 cm de diâmetro a 20 cm do fundo.

Ficha compilada das F-41-901-001/03, F-43-901-001/06 e F-43-901-001/12. Atualizada em 27/11/2012.

Descrição das referências de nível

RN1-PORTOBRAS – Calota com 10 cm de diâmetro, em aço inoxidável, com a inscrição: “Porto de Maceió – RN1-Portobrás”, fixada no topo de um monumento em forma de tronco de pirâmide, localizada no jardim existente na entrada dos fundos do Prédio da Administração do Porto. Implantada em 1982.

RN3-PORTOBRAS – Calota com 10 cm de diâmetro, em latão, com a inscrição PORTOBRAS em alto relevo, fixada no extremo SE do cais, próximo ao marégrafo. Implantada em 1982.

RN11-DHN – Localizada na quina da base do farolete do molhe do cais, com a inscrição “RN-11” em baixo relevo. Citada a partir de 2006.

RN13-DHN – Materializada nas proximidades da RN3-Portobrás. Implantada em 2012.

RN-2603M IBGE-1987 – Padrão IBGE com a numeração raspada e com a inscrição “1987” em baixo relevo, fixada ao lado do 1º cabeço, próximo ao portão da “EMPAT”. Citada a partir de 2006.

RN-2603N IBGE-1987 – No lado oeste do passeio do cais do Porto de Maceió, 100 metros a sudeste da balança no fim do passeio. Citada a partir de 2012.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

DHN-6016-A

Recebida em:

Documento de referência: LH-003/03 – RA-173/03
Rel. da Comissão Volante
de/06 – LH-008/12 –


Pessoal que tomou parte na montagem

Equipe de 2006:
SO-HN Brito
1º SG-HN Roberto
1º SG-CP De Freitas

Chefe da equipe: CC Rosuita

Equipe de 2012:
1T Marinhos
CB-HN Sarmento Thiago Silva

Chefe da equipe: 1T Daniel Gama



Observações

1. Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 13/04/2006 a 13/04/2007.
2. A análise harmônica foi efetuada usando o método harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.
3. A RN-2603N-IBGE-1987 não aparece no diagrama, por não ter sido nivelada junto com as demais RRNN da estação.

