



40 154

F-41

## DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F-41 – Padrão - Porto Seguro – 40154 - Versão 1/2008

F – 41 – 1205 - 001/99

Estação Porto Seguro

Estado BA

Localidade Porto Seguro

LH Carta N°. 1205 - Baías Cabrália e de Porto Seguro

Navio Volante da DHN"

Ano 1999

## Coordenadas geográficas

Lat 16° 27'.2 S  
Long 039° 03'.9 W  
Datum WGS-84

Fuso + 3

**O nível de redução está 104,3 centímetros acima do zero da régua de 1999.****Fonte de informação:** Análise estatística e harmônica de 32 dias de observação da maré.**Tipo de marégrafo:** Hidrologia Diário.**Zero do marégrafo:** Coincide com o zero da régua.

## Descrição das réguas de marés

Régua HIDROMECC com 4 metros de comprimento, fixada no lado direito do trapiche da Companhia do Mar, junto ao marégrafo.

Esta ficha foi compilada da F-41-1205-001/99 e atualizada em 16/09/2008.

## Descrição das referências de nível

**RN1** – Localizada no início do trapiche da Companhia do Mar. Citada a partir de 1999.

**RN3** – Localizada no interior da antiga frigorífica de Porto Seguro, no canto direito do portão dos fundos. Implantada em 1989.

**RN4** – Localizada no pátio externo da antiga frigorífica, no lado esquerdo junto do muro de contenção do rio. Implantada em 1989.

DHN-6016-A


Arquivo Técnico

Recebida em

Documento de referência RA:112/99

## Pessoal que tomou parte na montagem

Equipe de 1999  
SO HN Roque  
SG HN Alexandre  
SG HN Elpídio e CB AF Valmir  
**Chefe da equipe** CT Paim



**Observações**

1. Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 30/05/1999 a 30/06/1999.
2. A análise foi efetuada utilizando o método harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.

