



50118

F - 41 – Padrão - Depósito de Combustíveis da Marinha – 50118 – Versão 1/2011

F - 41

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F - 41 – 1517 – 001/06

Estação Depósito de Combustíveis da Marinha

Estado RJ

Localidade Ilha do Governador

LH 005/06

Carta N°. 1517 – Proximidades da Ponta do Matoso

Navio NHI Sírius

Ano 2006

Coordenadas geográficas

Lat 22° 50' .0 S

Long 043° 10' .9 W

Datum WGS-84

Fuso +3

O nível de redução está 241,5 centímetros acima do zero da régua de 2006.

Fonte de informação: Análise Estatística e Harmônica da Maré de 35 dias de observação.

Tipo de marégrafo: Analógico - Marca Hidrologia com registro diário.

Zero do marégrafo: ao zero da régua.

Descrição das régua de marés

Régua de marés com 5,0m de comprimento, graduada e numerada de 10 em 10 cm na cor branca, encarnada e preta, fixada junto a um pilar do píer, por meio de braçadeiras na base, e por pregos na parte superior.

Esta ficha foi compilada da F-41-1517-001/06. Atualizada em 05/10/2011.

Descrição das referências de nível

RN4-DHN – Localizada na extremidade do Dolphin de Bombordo. Lat: 22° 50'01".9401 S – Long: 043° 10'53" 2779 W – (F-21-1512-010/06). Implantada em 2006.

RN5-DHN – Localizada em frente à guarita localizada no píer. Implantada em 2006.

RN6-DHN – Localizada ao lado do centro de controle de motores. Implantada em 07/2006.

MT-CAIS – Localizado no cais de acesso ao cais de atracação, à direita de quem acessa o cais, próximo ao início da Casa de Bombas. Implantada em 2006.

MT-72117 – Localizado no cais de acesso ao cais de atracação, à esquerda de quem acessa o cais, fixada na mureta de proteção. Implantada em 2006.

DHN-6016-A

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Recebida em:


Documento de referência:

Pessoal que tomou parte na montagem

Equipe de 2006:
SC Geraldo – CT Itamar
Oficiais Alunos do CAHO / 06
Sargentos do Curso AP/ HN 06

Chefe da equipe: CT Adriano

Diagrama



Observações

1 - Os elementos de maré foram obtidos da Análise Estatística e Harmônica da maré período 08/11/2006 a 12/12/2006.

2 - A análise foi efetuada usando o método Harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.

3 - A RN4-DHN foi rastreada em 2006.

Esquema

