



50 151

F-41 – Padrão – Iate Clube de Ramos – 50151 - Versão 1/2013

F-41

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F-41 – 1512 - 001/12

Estação Iate Clube de Ramos

Estado RJ

Localidade Ramos

LH

Carta N°. 1512 - Porto do Rio de Janeiro

Comissão DATUMSH

Ano 2012

Coordenadas geográficas

Lat 22° 50' 4 S

Long 043° 14' 9 W

Datum

Fuso + 3

O nível de redução está 153,1 centímetros acima do zero da régua de 2012.

Fonte de informação: Análise estatística e harmônica de 64 dias de observação da maré.

Tipo de marégrafo: Thalimedes - OTT

Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua.

Descrição das réguas de marés

Composta de 3 réguas de alumínio HIDROMECC, com seções de 1 metro e comprimento total de 3 metros, fixada na tomada d'água, ao lado do tubulão do marégrafo.

Esta ficha foi compilada da F-41-1512-001/12. Atualizada em 24/05/2013.

Descrição das referências de nível

RN1 – Parafuso encravado no canto externo da calçada de acesso ao marégrafo, aproximadamente 20 metros a sudeste da estação maregráfica e abaixo da RN2. Implantado em 2012.

RN2 – Parafuso encravado no canto interno do jardim, acima da RN1 e da RN3, aproximadamente 22 metros a sudoeste da estação maregráfica. Implantado em 2012.

RN3 – Parafuso encravado no canto interno da calçada de acesso, aproximadamente 24 metros a sudoeste da estação maregráfica. Implantado em 2012.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Recebida em:

Documento de referência: LH-Canal do Fundão/12 – RA-361/12

DHN-6016-A


Pessoal que tomou parte na montagem

Equipe de 2012:

Jorge da Silva
Edson de Assis

Chefe da equipe: César Carvalho

Diagrama



Observações

1. Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 01/02/2012 a 06/04/2012.
2. A análise foi efetuada utilizando o método harmônico.
3. Acesso à estação é feito pela Rua Gerson Ferreira na altura do número 7836 da Av. Brasil.

Esquema

