



50159

F - 41

F41 - Padrão - COPACABANA SALVAMA - 50159 - Versão 1/2019

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F - 41 - 1511 - 001/93

Estação: COPACABANA SALVAMA

Estado: RJ

Localidade: Rio de Janeiro

LH Carta: 1511 - Barra do Rio de Janeiro

Navio: COPPE-UFRJ-

Ano: 2008

Coordenadas geográficas

Lat: 22° 59'. 1 S

Long: 043° 11'. 3 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está 152.99 centímetros acima do zero da régua.

Fonte de informação: Análise Estatística e Harmônica de 257 dias de observação de maré.

Tipo de marégrafo:

Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua.

Descrição da régua de marés

Régua de maré com 4,00 metros de comprimento padrão DHN. Localizado no no píer do Porto Real ao lado da rampa de acesso a lanchas.

Esta F-41 foi compilada da F-41-1511-001/08. Atualizada em 13/02/2019.

Descrição das referências de nível

RN- IBGE-2930 - Chapa padrão IBGE, encravada sobre a pedra que está adjacente ao muro do Forte de Copacabana, o batente do muro do estacionamento do Salvamar e o mar. Citada a partir de 2008.

RN4 - Consiste e uma disco metal com 8cm de Ø, próximo ao mastro com a bandeira do Brasil.

RN2-DHN - Localizada em frente ao prédio da administração do Salvamar, junto ao batente do jardim, ao lado esquerdo de quem adentra a "sala de estado". Implantada em 2008.

RN5 - Consiste e uma disco metal com 8cm de Ø, no final do muro que limita a orla de Copacabana.

RN-IBGE-1033A - Chapa padrão do IBGE, cravada na base do busto que se encontra na praça em frente à entrada do Forte de Copacabana. Citada a partir de 1991.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência:

Of.DEGED 007/95- Penc. 1550/95
RA 032/2019

DHN-6016-A


Observações

1 - Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 23/06/1993 a 06/03/1994.

2 - A análise foi efetuada usando o método Harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.

3- ESTAÇÃO ATIVA

Diagrama



Esquema

