



50180

F - 41

F41 - Padrão - CLUBE NAVAL CHARITAS - 50180 - Versão 1/2019

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

Clube Naval Charitas

Estação: CLUBE NAVAL CHARITAS

Estado: RJ

Localidade: Niteroi

LH Carta: 1511 - Barra do Rio de Janeiro

Navio: DELFOS

Ano: 2018

Coordenadas geográficas

Lat: 22° 56'. 1 S

Long: 043° 06'. 5 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está 22.38 centímetros acima do zero da régua.

Fonte de informação: Análise estatística e harmônica de 48 dias de observação da maré.

Tipo de marégrafo: OTT Thalimedes

Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua

Descrição da régua de marés

Régua de maré com 2,045 m instalada no pier 1 do Clube Naval Charitas

Descrição das referências de nível

RN-01 - Consiste em um disco metal com 8cm de Ø, próximo ao mastro com a bandeira do Brasil.

RN-04 - Consiste em um disco metal com 8cm de Ø, cravado na área da churrasqueira.

RN-03 - Consiste em um disco metal com 8cm de Ø, próximo a entrada dos boxes.

RN-02 - Consiste em um disco metal com 8cm de Ø, próximo ao mastro com a bandeira do Brasil cravado no bloco de concreto do guindaste.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência:



RA 332/2018

DHN-6016-A

Observações

1. Período de observação para abtenção dos elementos de maré: 26/04/2018 a 13/06/2018

Diagrama



Esquema

