



50182

F - 41

F41 - Padrão - PORTO REAL - 50182 - Versão 2/2019

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

Porto Real

Estação: PORTO REAL

Estado: RJ

Localidade: Mangaratiba

LH Carta: 1621 - Baía da Ilha Grande - Parte Leste

Navio: DELFOS

Ano: 2019

Coordenadas geográficas

Lat: 23° 02'. 1 S

Long: 044° 09'. 3 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está 64.15 centímetros acima do zero da régua.

Fonte de informação: Análise estatística e harmônica de 31 dias de observação da maré.

Tipo de marégrafo: OTT THALIMEDES

Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua

Descrição da régua de marés

Régua de maré com 4,00 metros de comprimento padrão DHN. Localizado no píer do Porto Real ao lado da rampa de acesso a lanchas.

Descrição das referências de nível

RN01 - Consiste em um disco de metal com 8cm de Ø, instalado ao lado do marégrafo.
RN03 - Consiste em um disco de metal com 8cm de Ø, instalado ao lado da rampa de embarque e desembarque náutico.
RN02 - Consiste em um disco de metal com 8cm de Ø, instalado na frente pilar 12 do edifício garagem de lanchas.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência:


RA 347/2018

DHN-6016-A

Observações

1. Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 08/09/2018 a 08/10/2018.
2. A análise foi efetuada utilizando o método harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.

Diagrama



Esquema

