



60120

F - 41

F41 - Padrão - ILHA DAS COBRAS - 60120 - Versão 1/2019

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F - 41 - 1821 - 002/75

Estação: ILHA DAS COBRAS

Estado: PR

Localidade: Paranaguá

LH Carta: 1821 - Barra de Paranaguá

Navio: Volante DHN

Ano: 1975

Coordenadas geográficas

Lat: 25° 28'. 9 S

Long: 048° 26'. 0 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está 92.46 centímetros acima do zero da régua.

Fonte de informação: Análise estatística e Harmônica de 32 dias de observação de maré

Tipo de marégrafo: OTT Diário - ESC. - 1:20

Zero do marégrafo: Coincide do zero da régua

Descrição da régua de marés

Régua de madeira com 4 metros de comprimento, graduada em 5 em 5 cm.

Esta ficha foi compilada das F-41-1800-002/75 e F-41-1822-002/95 e da F-41 do RA 345/19. Atualizada em 05/12/2019.

Descrição das referências de nível

RN2-DSH - Chapa metálica fixada com cola plástica, na base de uma viga metálica, situada na extremidade do píer.

RN2-DHN - Tipo padrão DHN, situada no piso do trapiche, em um pedestal de concreto, a 4 m do cais ao lado do poste de luz. Implantada em 1995.

RN3-DSH - Chapa metálica na base do segundo poste de luz (a partir da extremidade do píer).

RN1-DHN - Tipo padrão da DHN, chumbada em uma pedra do lado direito do acesso do cais à casa do governador, aproximadamente 52 m da RN2. Citada a partir de 1975.

RN3-DHN - Marco fixado à esquerda da parede do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, em uma elevação do lado direito da casa do Governador para o cais. Implantada em 1995.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência:


LH-005/95 - LH-017/95
RA 345/19

DHN-6016-A

Observações

- 1 - Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 15/04/1975 a 16/05/1975.
- 2 - A análise foi efetuada usando o método harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.
- 3 - MT- 60012 – Padrão DHN. Desembarcando no cais, segue-se pelo calçamento até a frente da casa do guarda, à direita contornando a mesma. Nos fundos, a aproximadamente 50 m avista-se um poço abandonado em cujo canto SW está instalado o marco, encravado na borda do referido tanque. Lat: 25°28' 59.2011" S – Long: 04°25' 56.8872" W – Alt. Elipsóide: 14,955 m(F-21-1821-001/95). Implantado em 1995.
- 4 - O MT-60.012-DHN não se encontra no esquema por não estar no nivelamento.
- 5 - O MT-60.012-DHN foi rastreado em 1995.

Diagrama



Esquema

