



60 226

F-41

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F - 41 – Padrão - Iate Clube Boa Vista – 60226 -Versão 1/2009

F - 41 –1805 - 003/04

Estação Iate Clube Boa Vista

Estado SC

Localidade Joinville

LH 005/04 Carta N°. 1805 ER – Baía da Babitonga

Navio NHO Amorim do

Ano

2004

Coordenadas geográficas

Lat 26° 18,5' S
Long 048° 49,4' W
Datum

Fuso +3

O nível de redução está 59,3 centímetros acima do zero da régua de 2004.

Fonte de informação: Análise estatística e harmônica de 36 dias de observação da maré.

Tipo de marégrafo: Hidrologia diário.

Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua.

Descrição das réguas de marés

Régua branca e encarnada centimetrada de 10 em 10 cm, com 240 cm de comprimento, fixada na estrutura montada para sustentação da estação.

Esta ficha foi compilada da F-41-1805-003/04 e atualizada em 31/03/2009.

Descrição das referências de nível

RN1-DHN – Padrão DHN, localizada na base do farol do Iate Clube Boa Vista, voltada para rampa de barcos. Implantada em 2004.

RN2-DHN – Padrão DHN, localizada entre os mastros das bandeiras, em frente ao restaurante do Clube, voltada para o rio. Implantada em 2004.

MT – Marco testemunho padrão DHN, instalado do lado esquerdo da descida da rampa de barcos, antes da escada. Implantada em 2004.

DHN-6016-A

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Recebida em

Documento de referência LH-005/04 - RA -109/05


Pessoal que tomou parte na montagem

Equipe e 2004:

3º SG-CP Calisto
3º SG-MR Márcio
CB-HN Franklin - CB-HN Erivam
CB-HN Paulo César

Chefe da Equipe: CT Oliveira

Diagrama



Observações

1. Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 12/11/2004 a 17/12/2004.
2. A análise foi efetuada usando o método harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.

Esquema

