



60380

F - 41

F41 - Padrão - PRATICAGEM R. GRANDE - 60380 - Versão 1/2020

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F-41 - 2101 - 001/81

Estação: PRATICAGEM R. GRANDE

Estado: RS

Localidade: Rio Grande

LH Carta: 2101 - Porto do Rio Grande

Navio: DHN-10

Ano: 1981

Coordenadas geográficas

Lat: 32° 08' 3 S

Long: 052° 06' 2 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está 63.48 centímetros acima do zero da régua.

Fonte de informação: Análise estatística e harmônica de 338 dias de observação da maré

Tipo de marégrafo: Hidrologia registro diário - Escala 1:20

Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua

Descrição da régua de marés

Régua de madeira padrão DHN, medindo 2 m de comprimento, graduada de 5 em 5 cm e numerada de 10 em 10 cm, pintada nas cores branca, vermelha e preta, fixada no pier junto a casa do marégrafo. Esta ficha foi compilada da F-41-2101-001/81, F-21-2101-001/02, F-41-2101-001/03 e F-41-2101-001/13. Atualizada em 28/08/2018

Descrição das referências de nível

RN-1 DHN - Referência de nível padrão DHN, posicionada ao lado esquerdo do portão de acesso ao cais, ao lado da torre de observação. A RN está instalada abaixo do nível do piso, em uma caixa de concreto construída pela Praticagem para preservar a RN, pelo fato de terem sido realizadas obras no complexo. Implantada em 1994.
RN3-DHN - Instalada do lado da torre da Praticagem, junto ao muro da oficina de lanchas. Implantada em 2013.
RN JVRG14 - Sem descrição.
RN JVRG 13 - Sem descrição.
RN-2 DHN - Referência de nível padrão DHN, não puncionada, posicionada junto ao muro, próxima ao hidrômetro, após o terceiro portão que dá acesso ao prédio da Praticagem. Lat: 32-08-13,9597 S - Long: 052-06-16,0355 W - (F-21-2101-010/02). Implantada em 2000.
RN-INSP-39 - RN padrão Portobrás fixada na parede frontal da fabrica de pescados Leal Santos, próximo ao portão de entrada. Citada a partir de 1983.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência:


RA 20/2020

DHN-6016-A

Observações

- 1 - Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 27/04/2013 a 31/03/2014.
- 2 - A análise foi efetuada utilizando o método harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.
- 3 - A RN2-DHN foi rastreada em 2002.
- 4- ESTAÇÃO ATIVA

Diagrama



Esquema

