



10678

F-41

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA

F41 - Padrão - SANTO ANTÔNIO DO OIAPOQUE - 10678 - Versão 1/2022

F-41-112-001/2021

Estação SANTO ANTÔNIO DO OIAPOQUE I Estado: AP

Localidade SANTO ANTÔNIO DO OIAPOQUE

LH 007/21

Carta N° 112- Das Ilhas Taparabo a Clevelandia do Norte

Navio :Nho Garnier Sampaio

Ano 2021

Coordenadas geográficas

Lat 03° 53' 1 N
Long 051° 47' 8 W
Datum WGS-84

Fuso +3

O nível de redução está -8,7 centímetros abaixo do zero da régua.

Fonte de Informação:

Tipo de marégrafo: OTT Thalimedes

Zero do marégrafo coincide com o zero da régua.

Descrição das réguas

Régua de marés, confeccionada em madeira com 5 m de comprimento, dividida e graduada de 10 em 10 cm, com as graduações em verde e azul. Está instalada junto ao tubulão.

Descrição das referências de nível

RN1-DHN – Parafuso sextavado, fincado em pequeno tubo de PVC na estrutura do trapiche de atracação. Implantada em 2021.

RN2-DHN – Parafuso sextavado, fincado no pé da primeira pilastra de sustentação do telhado do quintal, cerca de 8 m a frente da RN1. Implantada em 2021.

RN3-DHN – Parafuso sextavado, fincado no chão de cimento, no corredor situado a boreste da RN2. Implantada em 2021.

RN4-DHN – Parafuso sextavado, fincado no chão de cimento, situado cerca de 5 m a frente da RN3. Implantada em 2021.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Recebida em:


Documento de referência: LH 007/2021 RA-135/2022

DHN-6016-A

Observações

- 1- Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 21/10/2021 a 31/11/2021.
- 2- A análise foi efetuada usando o método harmônico, sendo processado pelo BNDO.
- 3- ESTAÇÃO ATIVA

Diagrama



Esquema

