

Graneleiros Não Validados

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|--|---------|--------------------------|------------------|----------|
| Nome do Navio | Nº IMO | Soc. Classificadora | País de Bandeira | |
| RANI PADMINI | 7521687 | LRS | India | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| Data Vistoria | Local | Sociedade Classificadora | Liberação | Validade |
| 11/01/2001 | Vitória | ABS | Não | |
| Observações do Vistoriador xxxxx | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|--|---------|--------------------------|------------------|----------|
| Nome do Navio | Nº IMO | Soc. Classificadora | País de Bandeira | |
| RAVENS CRAIG | 7342586 | LRS | Bahamas | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| Data Vistoria | Local | Sociedade Classificadora | Liberação | Validade |
| 08/03/1999 | Vitória | ABS | Não | |
| Observações do Vistoriador xxxxx | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|---|---------------|--------------------------|------------------|------------|
| Nome do Navio | Nº IMO | Soc. Classificadora | País de Bandeira | |
| RAY RAD | 9180203 | DNV-GL | PANAMA | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| Data Vistoria | Local | Sociedade Classificadora | Liberação | Validade |
| 11/02/2021 | SÃO LUIS - MA | RBNA | Não | 11/02/2022 |
| Observações do Vistoriador Navio RYA RAD nº IMO: 9180203, 1ª Vistoria de Condição válida desde que se cumpra o seguinte cronograma: - Até 11/02/2022, quando deverá ser realizada a próxima Vistoria de Condição; e - Desde que o Certificado de Classe e o seguro P&I sejam verificados e estejam válidos antes de cada carregamento do navio. | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|---|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| RAYS | 9142954 | NKK | PANAMA | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 01/12/2020 | ARACRUZ - ES | RBNA | Não | 01/12/2021 |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| <p>Navio RAYS nº IMO: 9142954, 2ª Vistoria de Condição válida desde que se cumpra o seguinte cronograma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Até 01/12/2021, quando deverá ser realizada a próxima Vistoria de Condição; e - Desde que o Certificado de Classe e o seguro P&I sejam verificados e estejam válidos antes de cada carregamento do navio. | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| REALMAR | 8124278 | BV | Malta | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 20/04/2004 | Vitória | ABS | Não | 19/04/2004 |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| xxxxxx | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|--|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| REBEKKA N | 8618190 | DET NORSKE VERITAS | LIBERIA | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 12/02/2015 | São Luis - MA | RBNA | Não | 12/02/2016 |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| <p>Status = Broken Up-(19/09/2015)-Equasis</p> <p>Navio "REBEKKA N", nº IMO 8618190, Vistoria de Condição válida, desde que cumpra o seguinte cronograma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - até 12/02/2016, quando deverá ser realizada nova vistoria de condição; e - desde que o Certificado de Classe seja verificado e esteja válido antes de cada carregamento do navio. | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| RED ROSE | 7404877 | RINA | Malta | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 17/09/1998 | Vitória | BV | Não | 16/09/1999 |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| xxxxx | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| REDESTOS | 7701354 | NKK | Bahamas | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 18/01/1999 | Vitória | BV | Não | |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| xxxxx | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| REGINA | 7370959 | GL | Panamá | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 07/10/2002 | Vitória | ABS | Não | 06/10/2003 |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| xxxxx | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|---|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| RENATE N | 9006851 | DNV | Libéria | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 17/11/2015 | Vitória - ES | ABS Group | Não | 17/11/2016 |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| Status = Broken Up (12/03/2016)-Equasis | | | | |
| Navio "RENATE N" , nº IMO 9006851, Vistoria de Condição válida, desde que cumpra o seguinte cronograma: - até 17/11/2016, quando deverá ser realizada nova vistoria de condição; e - desde que o Certificado de Classe seja verificado e esteja válido antes de cada carregamento do navio. | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| REPULSE BAY | 7506596 | ABS | Panamá | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 28/06/1995 | Macapá | BV | Não | 27/06/1996 |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| xxxxxx | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| RHINE ORE | 7391446 | ABS | Libéria | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 09/10/1998 | Vitória | DNV | Não | 08/10/1999 |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| xxxxxx | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| RHODOS | 7516125 | LRS | Grécia | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberação</i> | <i>Validade</i> |
| 28/02/1997 | Vitória | BV | Não | 26/02/1998 |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| xxxxx | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| RIO CIERVOS | 7370533 | RINA | Chile | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberação</i> | <i>Validade</i> |
| 22/12/1995 | Salvador | ABS | Não | |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| xxxxx | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| RIO GLORY (Ex-Darya Kamal) | 8010752 | LRS | Hong Kong | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberação</i> | <i>Validade</i> |
| 22/08/2003 | São Luís | ABS | Não | 21/08/2004 |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| xxxxx | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| RISING EAGLE | 9073672 | NKK | SÃO VICENTE E GRANADINAS | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 19/05/2022 | Vila do Conde, Barcarena-PA | RBNA | Não | 19/05/2023 |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| Navio "RISING EAGLE" nº IMO: 9073672, 1ª Vistoria de Condição válida desde que se cumpra o seguinte cronograma: | | | | |
| - Até 19/05/2023, quando deverá ser realizada a próxima Vistoria de Condição; e | | | | |
| - Desde que o Certificado de Classe e o seguro P&I sejam verificados e estejam válidos antes de cada carregamento do navio. | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|--|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| RIVA (EX -PRIDE) | 8000525 | LRS | Panamá | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 25/09/2005 | Vitória | ABS | Não | 24/09/2006 |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| Navio RIVA, nº IMO 8000525, esta apto para carregamento em portos brasileiros até 24/9/2006. | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| RIVER PRINCESS | 7372177 | NKK | Libéria | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 06/07/1997 | Vitória | ABS | Não | 05/07/1998 |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| xxxxx | | | | |

DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO

| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> |
|------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|
| RM HUNTER (ex-MARINE HUNTER) | 7923964 | LRS | Ilhas Marshal |

VISTORIA**RESULTADO**

| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberação</i> | <i>Validade</i> |
|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| 13/10/2008 | Vitória-ES | ABS Group | Não | 30/11/2008 |

Observações do Vistoriador

Navio "HUNTER" , nº IMO 7923964, está apto para carregamento, em portos nacionais desde que cumpra o seguinte cronograma:

- até 30/11/2008, data de validade do certificado DOC da Cia Operadora da Embarcação;
- até 06/12/2008, data de validade dos certificados de ISSC e SMC;
- até 20/02/2009, data de validade do Certificado de Entry (seguro);
- até 02/10/2009, data de validade dos certificados de Classe, Seg. Construção, Seg. Equipamento, Seg. Rádio, IOPP e Load Line;
- até 09/11/2009, deverá ser realizada nova vistoria de condição.

DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO

| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|
| CKAWAY BELLE (Ex-Marine Universa | 8123030 | NKK | Panamá |

VISTORIA**RESULTADO**

| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberação</i> | <i>Validade</i> |
|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| 22/07/2004 | Vitória | ABS | Não | 21/07/2005 |

Observações do Vistoriador

xxxxxx

DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO

| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> |
|----------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|
| RODINA | 7741328 | BRS | Bulgária |

VISTORIA**RESULTADO**

| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberação</i> | <i>Validade</i> |
|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| 25/01/1998 | São Luís | ABS | Não | 24/01/1999 |

Observações do Vistoriador

xxxxxx

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|---|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| RODOPI | 7702839 | Bulgaria Register of Shipping | Bulgaria | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 20/12/2007 | VITÓRIA, ES, | ABS | Não | 15/02/2008 |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| <p>Navio RODOPI, nº IMO 7702839, apto para carregamento em portos nacionais, atendendo o seguinte cronograma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - até 15/02/2008 apresentar o Certificado Entry (seguro); - até 29/02/2008: apresentar os Certificados: BL, S. de Construção, S. de Equipamento, Rádio, IOPP, Certificado de Conformidade para Transporte de Graneis Sólidos e Classe; - até 05/03/2008 apresentar o DOC; - até 27/04/2008 apresentar o SMC; - até 19/12/2008: solicitar nova Vistoria de Condição. | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| RODOSI | 7628368 | ABS | Chipre | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 03/02/2003 | Vitória | BV | Não | |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| xxxxx | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| ROLNIK | 7361544 | PRS | Polônia | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 24/02/2003 | Salvador | DNV | Não | 23/02/2004 |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| xxxxx | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| ROS | 7725685 | PRS | Ilhas Marshall | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 18/06/2000 | Vitória | DNV | Não | |
| <i>Observações do Vistoriador</i> | | | | |
| xxxxx | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| ROSE | 7917927 | ABS | Chipre | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 25/07/2000 | São Luís | NKK | Não | 24/07/2001 |
| <i>Observações do Vistoriador</i> | | | | |
| xxxxx | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| ROVA | 7211476 | GL | Malta | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 26/03/1996 | Macapá | ABS | Não | |
| <i>Observações do Vistoriador</i> | | | | |
| xxxxx | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| ROYAL CLIPPER (1) | 7374125 | LRS | China | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberação</i> | <i>Validade</i> |
| 05/08/1997 | Vitória | ABS | Não | |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| xxxxx | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| RUBYMAR | 9138898 | NKK | BELIZE | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberação</i> | <i>Validade</i> |
| 22/10/2021 | Vila do Conde , Barcarena - PA | RBNA | Não | 22/10/2022 |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| Navio "RUBYMAR" nº IMO: 9138898, 1ª Vistoria de Condição válida desde que se cumpra o seguinte cronograma: - Até 22/10/2022, quando deverá ser realizada a próxima Vistoria de Condição; e - Desde que o Certificado de Classe e o seguro P&I sejam verificados e estejam válidos antes de cada carregamento do navio. | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|---|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| RUHR N | 8410108 | DNV | MONROVIA - Libéria | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberação</i> | <i>Validade</i> |
| 11/04/2011 | VITÓRIA - ES | ABS | Não | 19/02/2012 |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| Navio "RUHR N" , nº IMO 8410108, Vistoria de Condição válida, desde que cumpra o seguinte cronograma: - até 19 / FEV / 2012, quando deverá ser apresentado o Certificado de ENTRY (seguro); e - até 10 / ABR / 2012, quando deverá ser realizada nova vistoria de condição. | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| RUTLAND | 9112301 | LRS | Cingapura | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 11/06/2015 | Mangaratiba - RJ | ABS Group | Não | 11/06/2016 |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| Status = Broken Up-(29/01/2016)-Equasis | | | | |
| Navio "RUTLAND" , nº IMO 9112301, Vistoria de Condição válida, desde que cumpra o seguinte cronograma: - até 11/06/2016, quando deverá ser realizada nova vistoria de condição; e - desde que o Certificado de Classe seja verificado e esteja válido antes de cada carregamento do navio. | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|--|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| RYA RAD | 9180803 | DNV | PANAMÁ | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 11/02/2021 | SÃO LUIS - MA | RBNA | NÃO | 11/02/2022 |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| Navio RYA RAD nº IMO: 9180203, 1ª Vistoria de Condição válida desde que se cumpra o seguinte cronograma: - Até 11/02/2022, quando deverá ser realizada a próxima Vistoria de Condição; e - Desde que o Certificado de Classe e o seguro P&I sejam verificados e estejam válidos antes de cada carregamento do navio. | | | | |

| DADOS GERAIS DA EMBARCAÇÃO | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Nome do Navio</i> | <i>Nº IMO</i> | <i>Soc. Classificadora</i> | <i>Pais de Bandeira</i> | |
| RZS FORTUNE | 9136589 | DNV | Ilhas Marshall | |
| VISTORIA | | | RESULTADO | |
| <i>Data Vistoria</i> | <i>Local</i> | <i>Sociedade Classificadora</i> | <i>Liberção</i> | <i>Validade</i> |
| 02/08/2015 | Ponta de Ubu – ES | RINA | Não | 02/08/2016 |
| Observações do Vistoriador | | | | |
| Status = Broken Up-(01/12/2015)-Equasis | | | | |
| Navio "RZS FORTUNE" , nº IMO 9136589, Vistoria de Condição válida até 02/08/2016, quando deverá ser realizada nova vistoria de condição. | | | | |